



"Propuesta de estandarización del proceso en la lavandería CONFETEX mediante el análisis de las 8D"

Confecciones Textiles de Teziutlán, S.A. de C.V.



ALUMNO (A):

Uriel Vázquez Caracas

Número de Control:

15TE0122*

Licenciatura en:

Ingeniería Industrial

ASESOR (A):

María Chanel Méndez Ramírez

Teziutlán, Puebla: Enero

"La Juventud de hoy, Tecnología del Mañana"



Preliminares

Agradecimientos

A DIOS:

Por haberme dado la vida y permitirme haber llegado hasta este momento de mi vida en el que termina una etapa e inicia otra de mi formación profesional y por ser un consuelo en los momentos difíciles.

A MIS PADRES:

Por haber estado apoyándome todo este tiempo a lo largo de mi vida y el poder recibir siempre sus consejos en los momentos difíciles; gracias por creer en mí y no abandonarme inclusive en las situaciones en las que estaba por dejar todo; nunca olvidare todo su cariño y bendiciones.

A MIS PROFESORES:

Por haberme guiado en todo este tiempo en la fase mi vida académica al compartir su conocimiento y experiencia por brindarme su apoyo, atención y comprensión; por ser en algunos momentos fuentes de inspiración para que pudiera salir adelante.

Índice general

Preliminares .		. i
Agradecimier	ntos	ii
Índice genera	al i	ii
Índice de imá	ágenesvi	ii
Índice de tab	olasi	X
Índice de grá	áficas>	۷İ
Resumen	x	Ίİ
Palabras Clav	/ex	Ίİ
Introducción.	xi	ii
Capítulo II (Generalidades del Proyecto1	5
2.1 Desc	cripción de la empresa1	6
2.1.1	Antecedentes de la empresa1	6
2.1.2	Datos generales1	6
2.1.3	Visión1	7
2.1.4	Misión1	7
2.1.5 F	Filosofía1	7
2.1.6	Valores corporativos1	8
2.1.7	Macrolocalización1	8
2.1.8	Microlocalización1	9
2.1.9	Descripción de la estructura organizacional de la empresa1	9
2.1.10	Organigrama2	0
2.2 Depa	artamento de lavandería2	1
2.2.1 E	Estructura departamental de lavandería2	2

2.3	Pla	nteamiento del problema	24
2.3	3.1	Objetivo general	26
2.	3.2	Objetivos específicos	26
2.4	Jus	stificación	27
2.5	Est	rategia metodológica	28
2.	5.1	Alcance de la investigación	28
2.	5.2	Enfoque de la investigación	28
2.6	Hip	oótesis	29
2.7	Alc	ances	30
2.8	Lin	nitaciones	31
Capítul	o III	Marco Teórico	32
3.1	8D	´S Resolución de problemas	33
3.2	An	tecedentes	33
3.3	¿C	uándo y para que implementar 8D´S?	34
3.4	Dis	sciplina 1 formación del equipo	34
3.4	4.1	¿Cuándo aplicar esta disciplina?	34
3.4	4.2	Herramientas empleadas	35
3.5	Dis	sciplina 2: definición del problema	35
3.	5.1	¿Cómo aplicar esta disciplina?	36
3.	5.2	Herramientas utilizadas	36
3.6	Dis	sciplina 3: implementación de acciones de contención	38
3.0	6.1	¿Cuándo aplicar esta disciplina?	39
3.0	6.2	¿Cómo aplicar la disciplina?	39
3.0	6.3	¿Qué herramientas utilizar?	39

3.7 Disci	plina 4: identificación de la causa raíz	39
3.7.1	¿Cómo utilizar la identificación de la causa raíz?	40
3.7.2 I	Herramientas a utilizar en la 4D	40
3.8 Disci	plina 5: determinar acciones correctivas	43
3.8.1	¿Cómo emplear esta disciplina?	43
3.8.2	Herramientas a utilizar	43
3.9 Disci	plina 6: implementar acciones correctivas	44
3.9.1	¿Cómo implementar acciones correctivas?	44
3.9.2 I	Herramientas a utilizar	44
3.10 Dis	sciplina 7: prevenir la recurrencia del problema	45
3.10.1	¿Cómo utilizar esta disciplina?	45
3.10.2	Herramientas utilizadas	45
3.11 Dis	sciplina 8: felicitación del equipo	45
3.12 Es	tandarización de un proceso	46
3.12.1	¿Cómo estandarizar un proceso?	46
3.13 Pro	ocesos del lavado de lavandería	46
3.13.1	Desgome	46
3.13.2	Stone wash	47
3.13.3	Decolorado	47
3.13.4	Batik	47
3.13.5	Cronchado full (resinado)	47
3.13.6	Tacking	47
3.14 Qu	uímicos utilizados en el departamento de lavandería	47
Capitulo IV M	1etodología Y Desarrollo	51

	4.1	Des	scripción del Objeto de Estudio	. 52
	4.2	Pob	olación de Estudio	. 52
	4.2	.1	Muestra	. 52
	4.3	1D	Formación del equipo	. 53
	4.3	.1	Formación del equipo	. 53
	4.4	2D	Definición del problema	. 54
	4.4	.1	Lluvia de ideas	. 54
	4.4	.2	5W2H, es/ no es un problema	. 56
	4.4	.3	Diagrama de flujo	. 58
	4.4	.4	Diagrama de flujo de recorrido de operaciones	. 60
	4.5	3D:	implementación de acciones de contención	. 64
	4.5	.1	AMEF	. 64
	4.6	4D:	identificación de la causa raíz	. 73
	4.6	.1	Recolección de datos	. 74
	4.6	.2	Diagrama de causa y efecto	. 83
	4.7	5D:	determinar acciones correctivas	. 96
	4.8	6D:	implementar acciones correctivas	. 99
	4.9	7D:	Prevenir la recurrencia del problema	118
	4.10	8	D: Felicitación del equipo	120
C	apítulo	VR	Resultados	121
	5.1	Res	sultados	122
C	apítulo	VI (Conclusiones	127
	6.1	Con	nclusiones	128
	6.2	Rec	comendaciones	128

Capítulo	o VII Competencias Desarrolladas	129
7.1	Competencias desarrolladas	130
Capítulo	o VIII Fuentes De Información	131
8.1	Bibliografía	132

Índice de imágenes

Ilustración 1 Macrolocalización	18
Ilustración 2 Microlocalización	19
Ilustración 3 Organigrama	21
Ilustración 4 Organigrama de lavandería	23
Ilustración 5 Formato 8D´S	33
Ilustración 6 Diagrama de flujo	37
Ilustración 7 Diagrama de recorrido	38
Ilustración 8 Diagrama causa y efecto	41
Ilustración 9 5 Por qué	41
Ilustración 10 Diagrama de Pareto	42
Ilustración 11 Hoja de control	42
Ilustración 12 Diagrama de flujo	59
Ilustración 13 Diagrama de operaciones prelavado	60
Ilustración 14 Diagrama de operaciones centrifugado	62
Ilustración 15 Diagrama de operaciones secado	62
Ilustración 16 Diagrama de operaciones de matizado	63
Ilustración 17 Diagrama de recorrido	64
Ilustración 18 Implementación de formato de producción de lavandería	73
Ilustración 19 Implementación de formato de defectos	73
Ilustración 20 Hoia estándar	119

Índice de tablas

Tabla 1 Lavados	22
Tabla 2 Reprocesos por semana	24
Tabla 3 Simbología	38
Tabla 4 Químicos de lavandería	48
Tabla 5 Población total	52
Tabla 6 Integrantes del equipo	53
Tabla 7 Diagrama de afinidad	55
Tabla 8 5W2H	56
Tabla 9 AMEF	66
Tabla 10 Jerarquización de fallas	70
Tabla 11 Formato de producción de lavandería	71
Tabla 12 Defectos de revisado	72
Tabla 13 Producción de lavandería	74
Tabla 14 Lavados más reprocesados	78
Tabla 15 Cantidad de cargas reprocesadas por las lavadoras	
Tabla 16 Tipos de máquinas	80
Tabla 17 Químicos más utilizados en los reprocesos	81
Tabla 18 Total defectos mensuales de terminado	82
Tabla 19 Análisis de los 5 porqués	84
Tabla 20 Causas raíz	93
Tabla 21 Acciones correctivas	96
Tabla 22 Producción de máquinas secadoras	99
Tabla 23 Lavado FARGO prelavado	100
Tabla 24 Lavado FARGO matizado	101
Tabla 25 Lavado DURANGO prelavado	102
Tabla 26 Lavado DURANGO matizado	104
Tabla 27 Lavado TURNOUT prelavado	105

Fabla 28 Lavado TURNOUT matizado	106
Tabla 29 Lavado Ironside	. 107
Tabla 30 Lavado Blue haze prelavado	108
Tabla 31 Lavado Blue haze matizado	110
Tabla 32 Lavado Lenox prelavado	. 111
Fabla 33 Lavado Lenox matizado	. 112
Tabla 34 Lavado Carbine	. 113
Tabla 35 Lavado Festival blue prelavado	. 114
Tabla 36 lavado Festival blue matizado	115
Tabla 37 Lavado silverton prelavado	116
Tabla 38 Lavado silverton matizado	117
Tabla 39 Acciones de contención	. 122
Fabla 40 Formato de operaciones de los distintos lavados	125
Fabla 41 Formato de producción de secadora	. 126

Índice de gráficas

Gráfica 1 Semana 1	75
Gráfica 2 Semana 2	76
Gráfica 3 Semana 3	76
Gráfica 4 Semana 4	77
Gráfica 5 Producción mensual	77
Gráfica 6 Número de cargas reprocesadas	80
Gráfica 7 Total de defectos mensuales	82
Gráfica 8 Diagrama de Pareto	83
Gráfica 9 Diagrama causa y efecto	92
Gráfica 10 Lavado de reprocesados	123
Gráfica 11 Causa raíz	124

Resumen

En el departamento de lavandería de la empresa CONFETEX se lavan distintos modelos de pantalón; de los cuales ha reportado el módulo de revisado una gran cantidad de piezas reprocesadas. Por lo anterior que el presente proyecto se enfoca en realizar una propuesta de estandarización del proceso mediante el control del seguimiento del mismo a través de la aplicación de la metodología de las 8D´S para la resolución de problemas. Dicha técnica utiliza 8 pasos en los que se va haciendo uso de las diferentes herramientas de calidad, como diagrama de causa y efecto, histograma, diagrama de afinidad, 5 porqués, el AMEF, entre otros; llegando así a identificar la causa raíz de los constantes reprocesos, y estableciendo soluciones.

Palabras Clave

Ocho disciplinas para la resolución de problemas, reprocesos, causa raíz, formatos de control del proceso, lavandería.

Introducción

El departamento de lavandería de la empresa CONFETEX ha reportado constantemente reprocesos de los diferentes lavados por lo que el siguiente proyecto muestra el análisis del problema que se está presentando día tras día. Se desconoce la causa del problema por lo que se utiliza la implementación de la metodología de resolución de problemas 8D, la cual servirá para identificar el problema y encontrar una solución óptima.

El presente trabajo está conformado por 8 capítulos; el primer capítulo da un panorama general de la lavandería de CONFETEX; el segundo capítulo caracteriza la metodología a utilizar las 8D´S y las diferentes herramientas de calidad que utiliza cada disciplina; el tercer apartado se basa en lo que es el desarrollo del proyecto donde se realiza cada una de las disciplinas por la metodología utilizando diagramas de causa y efecto, diagrama de afinidad, histogramas, AMEF, lluvia de ideas entre otros, consecutivamente se presenta lo que son los resultados obtenidos al aplicar esta; posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI y por último se encuentra lo que son las competencias desarrolladas y las fuentes de información.

Capítulo II Generalidades del Proyecto

2.1 Descripción de la empresa

2.1.1Antecedentes de la empresa

CONFECCIONES TEXTILES DE TEZIUTLÁN S.A. DE C.V (CONFETEX), se crea a iniciativa del Ing. Alejandro Garza Anaya el 5 de marzo de 1996.La empresa inicia operaciones con 25 trabajadores y 20 máquinas, en la dirección de Avenida San Rafael Bo. de Ahuateno s/n, donde actualmente se encuentra ubicada la planta No. 6, que en estos momentos ocupada como bodega de maguinaria de la misma empresa, en sus principios solo era una pequeña empresa que maquilaba a otra de mayor capacidad (GICSA) todo ubicado en una nave aproximadamente de 11 x 30 metros cuadrados, la capacidad de producción era al inicio de 800 prendas semanales, para el mes de mayo de 1996 se contaba con 50 trabajadores, en el mes de Junio se abastecía solamente a un cliente, posteriormente para Diciembre se contaba con 118 trabajadores, se abastecían a 3 clientes y la producción promedio era de 10,000 prendas semanales. En el año de 1997 la empresa contaba ya con 220 trabajadores y la producción promedio era de 15,000 prendas semanales, para el año de 1998 el crecimiento de la empresa era notable se contaba con 390 trabajadores, produciendo 30,000 prendas semanales. Actualmente la empresa se encuentra en un periodo de expansión gracias al buen desempeño de la organización, contando con 820 trabajadores entre operarios y personal administrativo y con una producción anual de más de 1,600,000 prendas. Dentro de la empresa existe, corte de tela, 3 líneas de producción diferentes, con la sección de terminado y de lavandería, las cuales trabajan de manera independiente y cuentan con un sistema modular de producción, los diferentes módulos cuentan con un nombre que los identifica, en el cual existe un supervisor que es quien coordina y dirige al personal para orientarlo en el cumplimiento de sus funciones.

2.1.2Datos generales

Razón Social: Confecciones Textiles de Teziutlán, S.A. de C.V.

Giro: manufacturera

Dirección: Av. San Rafael no 65 Barrio de Ahuateno, Teziutlán, Estado de Puebla Tel. 313-8400 Fax. (2) 312-0532

2.1.3Visión

Ser el proveedor por excelencia en la confección y lavado de pantalones de marcas de prestigio, dando soluciones en un solo lugar a las necesidades de los clientes y generando el mejor valor en los productos que ofrecemos al mercado. Gracias a esto nuestros clientes nos recompensan con su preferencia y podemos generar valor y beneficios para los accionistas, empleados, clientes, proveedores y comunidades con las que interactuamos.

2.1.4Misión

CONFETEX una empresa modelo, sólida en recursos personales y valor financiero, sinónimo de seguridad, confianza, honradez y lealtad, con productos que tienen un amplio valor agregado y una marcada diferenciación. Nuestros sistemas de trabajo son tan robustos que el cliente los considera una ventaja competitiva de su negocio, nos anticipamos a sus necesidades y desarrollamos innovaciones que los hacen ser los preferidos de los consumidores. Las personas que laboran en CONFETEX tenemos lealtad a la empresa y a sus clientes, compartimos los valores de la organización como integridad liderazgo y pasión por ganar con compromisos con nuestras familias y la comunidad. Todos los asociados somos gente líder que toma dediciones en su área de responsabilidad, hacemos lo que decimos comprometidos a ganar en el mercado y desarrollar continuamente nuestras habilidades para cumplir con los objetivos de la empresa.

2.1.5Filosofía

CONFETEX, en su afán por contribuir con el desarrollo del país, se compromete a ofrecer productos de la más alta calidad a través del trabajo en equipo, basándose en un esquema de valores.

2.1.6 Valores corporativos

- ✓ Sentido de misión y dedicación.
- ✓ Liderazgo participativo.
- ✓ Comunicación organizacional.
- ✓ Trabajo en equipo.
- ✓ Uso eficiente de los recursos.
- ✓ respeto al entorno.
- √ honradez.
- ✓ Lealtad.
- ✓ Honestidad.

2.1.7 Macrolocalización

La macrolocalización de la empresa se ubica dentro del estado de Puebla. Colinda al Este con el estado de Veracruz; al Poniente con el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y al Sur con los estados de Oaxaca y Guerrero como se muestra en la Ilustración 1.




Ilustración 1 Macrolocalización

Fuente:http://automatizacionprain.blogspot.com/2012/10/macro-y-micro-localizacion.html

2.1.8 Microlocalización

Esta empresa textil se localiza en el Noreste de la entidad, en el municipio de Teziutlán, cerca de la zona limítrofe con el estado de Veracruz. Su domicilio conocido está en Av. San Rafael No. 65, sección 2, Bo. Ahuateno, ver en la Ilustración 2.



Ilustración 2 Microlocalización

Fuente: https://www.google.com/maps/search/confetex+teziutlan/@19.8496659,-97.3674194,15z/data=!3m1!4b1

2.1.9 Descripción de la estructura organizacional de la empresa

La empresa se encuentra conformada por 5 áreas que por lo general tienen diferentes funciones cada una ya que desempeñan el papel de apoyo para la empresa como se muestra en el organigrama.

2.1.9.1 Dirección de finanzas y administración

Esta área se encarga principalmente de la coordinación de los recursos financieros, capital humano y material, así como la planeación, organización, evaluación,

selección y capacitación del personal. Esta se divide en los departamentos de suministro de materia prima y compras, contraloría y finanzas, Tecnologías de la información y capital humano.

2.1.9.2 Dirección de mercadeo

Ser encarga de la planeación, logística, distribución y control de ventas producidas dentro de la empresa, así como del pronóstico que se tiene en función con los clientes. Se divide en 2 ramas de los principales clientes: ARIAT y OGGI.

2.1.9.3 Dirección de producción CONFETEX

Su principal función es la planificación y el control de la producción del pantalón en general, junto con la aplicación de ingeniería y gestión de procesos logísticos optimizando los recursos tanto humanos como maquinaria en general. Se divide en 4 departamentos: Corte, Confección, mantenimiento, y terminado.

2.1.9.4 Dirección CODITEX


Dicha área se encarga principalmente de la planeación y control del tratamiento de pantalón en crudo en general dentro de lavandería, así como la optimización de los residuos tóxicos utilizados dentro del área.

2.1.9.5 Dirección de ingeniería de producto

Se encarga principalmente en el aseguramiento de la calidad que el cliente requiere y la optimización de los recursos utilizados para su manufactura del pantalón. Se divide en dos departamentos: Centro Técnico de Patronaje e Ingeniería de Procesos.

2.1.10 Organigrama

La empresa CONFETEX se encuentra estructurada de la siguiente forma como se puede observar en la ilustración 3.



Fuente: Recurso humanos de CONFETEX 2020

2.2 Departamento de lavandería

En CONFETEX dentro de sus instalaciones se encuentra el departamento de lavandería en donde se lleva a cabo el proceso de lavado y secado de los diferentes clientes para los que la empresa confecciona como lo son ARIAT, JOE´S y OGGI este está distribuido por áreas las cuales son lavandería, secado, potasio, ozono, almacén, y revisión de calidad. Actualmente lavandería tiene la capacidad de lavar entre 4000 y 5000 pantalones terminados diarios que se entregan al departamento de terminado, esto se debe a que la jornada laboral de lavandería está dividida en dos turnos cada, uno de 8 horas diarias contando con una mano de obra de 30 personas, ya entre los dos turnos y con un total de 9 lavadoras rotativas de tambor y 7 secadoras, además de contar con 3 máquinas de centrifugado y una de ozono. En la actualidad el departamento lleva un total de 68 tipos de lavados para las tres marcas, esto es alrededor de un 90% para ARIAT y el 10 % restante entre JOE´S y OGGI, como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1 Lavados

Lavado	Lavado	Lavado
DURANGO	GRIFF	DAKOTA
BLACKSTONE	BLUE HAZE	EPICK
DURHAN	NIGHTINGALE	GRANITE
SWAGGER	DECKERSON	ELEANOR
TABAC	SILVERSTONE	JOHN
CARBINE	HATWAR	BODIE
BRANDON	IRONSIDE	SALK
		FESTIVAL
LIGHT BLEACH	RINGDIRTY	BLUE
INK	LEMMON	VARDY
TABAC	HAYES	DRESDEN
LENNOX	FREMMAN	
TURNOUT	PHANTON	

Fuente: Gerencia de lavandería de CONFETEX 2020

2.2.1 Estructura departamental de lavandería

El departamento de lavandería se encuentra dividido por áreas las cuales se son las siguientes:

Gerencia de lavandería: se encarga de llevar el control de los tipos de lavados que entran en lavandería además también de cumplir con las fechas de entrega de cada lavado y de ver que se esté cumpliendo con la meta establecida por día.

Almacén: es el área dentro de lavandería donde se depositan los diferentes químicos utilizados, además de que es responsable de mezclar y surtir los diferentes químicos a los diferentes operadores de lavandería.

Mantenimiento: área dentro de lavandería encargada de llevar las reparaciones de cualquier máquina principalmente de tipo correctivas.

Calidad: es el área encargada de llevar el control de medida de los diferentes lavados supervisando la calidad de cada lavado, así como de registrarlos.

Muestras: es el área comisionada de realizar pruebas de los diferentes lavados, en cómo reaccionan con diferentes químicos, así también de crear las fórmulas de los diferentes lavados.

Laboratorio químico: es el encargado de hacer las diferentes pruebas físicas y químicas de las diferentes telas por las cuales están procesados los diferentes

pantalones antes de entrar a lavandería para identificar las distintas reacciones de la tela al estar en contacto con los diferentes químicos y temperaturas de lavandería.

La estructura jerárquica del departamento de lavandería se puede observar en la ilustración 4.



Ilustración 4 Organigrama de lavandería

Fuente: Recursos humanos de la empresa CONFETEX. 2020

2.3 Planteamiento del problema

La lavandería de CONFETEX es uno de los departamentos más importantes de la empresa por el valor que tiene el proceso de lavado del pantalón; actualmente se están lavando para 3 reconocidas marcas ARIAT, JOE´S, OGGI; la lavandería tiene como meta diaria el procesar entre 4000 y 5000 pantalones. Recientemente en el módulo de revisado se han estado regresando pantalones para ser reprocesados; entre las causas se tienen: manchas, la falta de color, entre otros aspectos. Se estima que alrededor de un 10% de cada corte es el que se está reprocesando lo cual implica gastos en químicos, gas, luz y mano de obra. Esto no limita que cumpla con su meta diaria de piezas por lavar, pero se incurre en retrasos en tiempo de entrega y costos ocultos.

Lo anterior se puede ejemplificar en la tabla 2 que muestra las piezas reprocesadas en una semana.

Tabla 2 Reprocesos por semana

SEMANA 1	REPROCESO X SEMANA 1							
LAVADO	L	М	М	J	V	S	D	TOTAL
DURANGO	885	0	0	0	0	0	0	885
BLACKSTONE	88	89	0	0	118	0	0	295
DURHAN	158	0	0	0	0	0	0	158
SWAGGER	0	248	0	620	0	0	0	868
TABAC	0	442	60	135	0	0	0	637
CARBINE	71	325	917	424	460	105	334	2636
BRANDON	0	78	0	289	55	0	0	422
LIGHT								
BLEACH	0	0	126	353	36	0	0	515
INK	0	0	176	0	0	0	0	176
TABAC	0	0	0	0	0	0	0	0
LENNOX	0	0	0	458	505	70	0	1033
TURNOUT	0	0	0	72	470	68	262	872
GRIFF	0	0	0	480	0	0	0	480
BLUE HAZE	0	0	0	0	290	0	0	290
NIGHTINGALE	0	0	0	0	0	74	0	74
DECKERSON	0	0	0	0	0	82	0	82
SILVERSTONE	0	0	0	0	0	0	0	0

INDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
FARGO	0	0	0	0	0	0	0	0
HATWAR	0	0	0	0	0	0	0	0
IRONSIDE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1202	1182	1279	2831	1934	399	596	9423

Fuente: propia 2020

2.3.1 Objetivo general

Establecer una propuesta de estandarización del proceso en el departamento de lavandería con el fin de evitar constantes reprocesos en este mismo mediante el control de seguimiento del proceso haciendo uso de las 8D.

2.3.2 Objetivos específicos

- ✓ Analizar el proceso de recorrido en el departamento de lavandería para identificar los errores en el proceso.
- ✓ Describir la herramienta de solución del problema 8D´s para tener una base en la elaboración del proyecto.
- ✓ Identificar las variaciones que influyen en el proceso de lavandería para poder disminuirlas al estandarizar
- ✓ Diseñar formatos adecuados para un correcto desempeño de actividades.

2.4 Justificación

El siguiente proyecto se realiza con la finalidad de plantear una propuesta de estandarización de proceso de la lavandería de CONFETEX debido a los constantes reprocesos de la lavandería, con un promedio de entre 2000 y 4000 piezas reprocesadas a la semana; se observa que el proceso no cuenta con un seguimiento adecuado por lo que para poder encontrar los diferentes factores que influyen en el control del proceso y dar así la solución necesaria se tomará de apoyo la herramienta para la resolución de problemas las 8D, con lo que se pretende conseguir una reducción de los reprocesos y tener un control más específico de los diferentes cortes que ingresan a lavandería, con la finalidad de reducir tiempos de entrega al cliente, los costos que generan los reprocesos en mano de obra y materia prima.

2.5 Estrategia metodológica

2.5.1 Alcance de la investigación

El alcance de la investigación que se llevara a cabo para el presente proyecto de tesis es explicativo ya que este tipo de investigación pretende establecer las causas del problema y además incluye la investigación de tipo explorativo, descriptivo y correlacional. Se analizará el proceso de la lavandería y se describirá las posibles causas del problema en base a la información obtenida, para encontrar la causa raíz del mismo, con lo que se determinará la causa y se pospondrá una solución factible.

2.5.2 Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación del presente proyecto de tesis tiene como método de investigación mixto ya que se hará uso de la investigación cualitativa y cuantitativa, al utilizar instrumentos para recoger y analizar datos como son las tablas, histogramas entre otros y se analizará y describirá las causas de la problemática al hacer uso del diagrama de Ishikawa, 5 porqués herramientas, diagrama de afinidad que son herramienta cualitativa ya que cada herramientas se complementaran una con otra.

2.6 Hipótesis

La falta del control del proceso mediante la inexistencia del uso de formatos de control del proceso está generando los constantes reprocesos.

2.7 Alcances

El siguiente proyecto tiene como principal alcance el plantear una propuesta a la empresa sobre la estandarización del proceso en el departamento de lavandería mediante la implementación del uso de las 8D, buscando reducir los reprocesos que son ocasionados por falta de control del mismo proceso, lo cual beneficie principalmente al departamento de terminado y lavandería; disminuyendo las prendas que pasen como segundas.

2.8 Limitaciones

Entre las limitaciones que se puedan presentar a lo largo del desarrollo del proyecto y que puedan influir en que no se lleve a cabo como tal son las siguientes:

- ✓ Falta de tiempo en el que se puedan realizar las actividades indicadas.
- ✓ Desacuerdo por parte de la administración en el desarrollo de las actividades.
- ✓ Falta de compromiso por parte de los operadores.
- ✓ Falta de recursos por parte de la empresa para implementar las actividades.

Capítulo III Marco Teórico

3.1 8D'S Resolución de problemas

Las 8D'S es una metodología que es utilizada para la resolución de problemas de forma ordenada y documentada mediante el reconocimiento de las acciones tomadas en una serie de 8 pasos que son desarrollados por la conformación de un equipo de trabajo el cual puede ser multidisciplinario. (LUIS, 2008).

Esta puede ser documentada en diferentes formatos como se muestra en la ilustración 5.



Ilustración 5 Formato 8D 'S

Fuente: https://idoc.pub/download/informe-8d-ejemplo-6nge7opw81lv

3.2 Antecedentes

8D´S es una metodología que surge a partir de Ford Motor Company quien combino varios métodos y herramientas para la resolución de problemas entre los que destacan TOPS (team orinted problem solving) que es la base fundamental de la metodología de las 8D´S. (LUIS, 2008).

3.3 ¿Cuándo y para que implementar 8D'S?

Este método de solución de problemas sirve básicamente para:

- ✓ Solucionar problemas de los cuales no se conoce la causa raíz.
- ✓ Documentar todo el proceso de la solución de los problemas.
- ✓ Conocer el proceso para solucionar en equipo problemas particulares.
- ✓ Generar soluciones integrales y de largo plazo.

Cuando utilizar esta metodología:

- ✓ Cuando se necesita resolver problemas que tienen su origen en el pasado y las causas son desconocidas.
- ✓ Cuando se conoce el síntoma y este puede ser cuantificado.
- ✓ Cuando la dirección se compromete a dedicar los recursos necesarios para la solución del problema.
- ✓ Cuando la complejidad del problema requiere la habilidad de un equipo.

3.4 Disciplina 1 formación del equipo

El objetivo de esta disciplina es la formación de un equipo de personas con conocimientos en las diferentes áreas involucradas del producto y proceso además de contar con autoridad para tomar acciones que resuelvan el problema, por lo que cada miembro debe de respetar los ideales y recomendaciones de los demás.

3.4.1¿Cuándo aplicar esta disciplina?

3.4.1.1 Cuando el problema es complejo

Cuando la causa y soluciones no son obvias y se necesita que varias personas interactúen para definir el problema y para poder exportar diferentes puntos de vistas.

3.4.1.2 Cuando las soluciones son arriesgadas

Es recomendable seguir un procedimiento tipo prueba y error este es debido a que los errores pueden costar caro.

3.4.2Herramientas empleadas

3.4.2.1 Perfil de equipos

Es la actividad realizada para describir el rol de cada miembro del equipo, asignación de cada actividad y la jerarquía de todo el equipo.

3.4.2.2 Fases de formación del equipo

Es la fase en la que el equipo se reúne por primera vez donde realizan las presentaciones tienen contacto por primera vez y establecen las expectativas y conocimientos en base a experiencias y conocen el proyecto y objetivos a lograr.

3.5 Disciplina 2: definición del problema

La segunda disciplina de la metodología de 8D es la definición del problema por lo que en este punto se debe de estar consciente de cuál es el problema es importante tenerlo presente ya que si no se hace se atacaran solo lo síntomas del problema y no el problema en general, por lo que se deben establecer los límites de este mismo en general a través de organizar y recolectar datos en cinco dimensiones. (LUIS, 2008) Estas dimensiones se plantean de la siguiente manera:

- √ ¿Cuándo es el problema y cuando no lo es?
- √ ¿Dónde está el problema y donde no está?
- √ ¿Cómo sucede el problema y como no sucede?
- √ ¿Cuantos problemas se están generando o cuantos no?
- ✓ ¿Porque se genera el problema y por qué no se genera?

3.5.1 ¿Cómo aplicar esta disciplina?

Para emplear esta disciplina es necesario el poder tener claro el problema para lo cual se necesita seguir una serie de actividades:

- ✓ Describir el proceso que se quiere mejorar.
- ✓ Indicar lo que se quiere conseguir.
- ✓ Resaltar las limitaciones, restricciones o contextos en el que se va a trabajar.
- ✓ Aportar datos para comprobar que el tema sugerido existe y cual su importancia.

3.5.2 Herramientas utilizadas

3.5.2.1 Lluvia de ideas

Es una herramienta de grupo que permite la obtención de un determinado número de ideas sobre un tema en específico. Esta permite incrementar la participación y creatividad del grupo de trabajo enfocándola hacia un tema definido de forma estructurada y sistemática, completa las distintas visiones de un problema de modo que se reflejen nuevas perspectivas (Fundaccion iberoamericana para la gestión de la calidad, 2009).

3.5.2.2 5W+2H

Las 5W+2H es una herramienta de planeación a prueba de errores y confusiones, la cual se utiliza para definir con claridad un proyecto o plan de acción, puede utilizarse para planear guiar y coordinar los esfuerzos de un equipo que busca desarrollar una mejora en un proceso (publica, 2010) es una metodología muy eficaz porque se guía de un pensamiento lógico el cual consiste en la siguiente forma:

- ✓ ¿Qué? (what)
- ✓ ¿Por qué? (why)
- √ ¿Cómo? (how)
- √ ¿Quién? (who)

- √ ¿Dónde? (where)
- √ ¿Cuándo? (when)
- √ ¿Cuánto? (how much)

3.5.2.3 Diagrama de flujo

El diagrama de flujo es una representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples en el que se desglosan un proceso o cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas industriales o servicios y en sus departamentos secciones u áreas de su estructura. (publica, 2010). Como se ve en la ilustración 6.

for(A;B;C)
D;

FALSE

C

C

Ilustración 6 Diagrama de flujo

Fuete: https://aprendiendoausarlinux.wordpress.com/2012/10/13/diagramas-de-flujo-y-esquemas-utilizando-dia/

3.5.2.4 Diagrama de recorrido

El diagrama de recorrido es una herramienta objetiva que representa las operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenajes en el mismo orden en el que tienen lugar. En este diagrama se señalan las rutas de los movimientos por medio de líneas en la que cada actividad es identificada y localizada en el mismo diagrama por símbolos correspondientes a cada operación e inspección las cuales se enumeran de acuerdo al diagrama de procesos. (Paloma, 2016).como se ve en la tabla 3 y en la ilustración 7.

Armario para

ingredientes

Pileta

Pileta

Pileta

Mesa de trabajo 2

Mesa de trabajo 1

Area para canastos

Estantería para producto terminado

Ilustración 7 Diagrama de recorrido

Fuente:https://vdocuments.mx/diagrama-recorrido-panaderia.html

Tabla 3 Simbología

significado	Símbolo
Operación	0
Inspección	
Trasporte	\uparrow
Almacenaje	∇
Demora	Δ

Fuente: propia

3.6 Disciplina 3: implementación de acciones de contención

Las acciones de contención son utilizadas para evitar que los efectos del problema lleguen al cliente o al siguiente eslabón de la cadena por lo que pretende buscar contener el problema desde una perspectiva de costos, calidad y tiempos es decir se quiere ganar tiempo mientras se identifica la causa del problema y las acciones correctivas son implementadas. (LUIS, 2008).

3.6.1 ¿Cuándo aplicar esta disciplina?

Para poder implementar acciones de contención es necesario cumplir con ciertos puntos en particular a establecer, por ejemplo:

- ✓ No se va alterar o interferir en el ritmo normal de trabajo.
- ✓ Estamos seguro de que la medida de contención no puede empeorar la situación de ninguna manera.
- ✓ Hay información rápida para comprobar si hay impacto positivo de la medida implantada.

3.6.2 ¿Cómo aplicar la disciplina?

El cómo utilizar las acciones de contención en cualquier caso de problemática es algo que se debe de tener en cuenta para el desarrollo de esta disciplina por lo que en la metodología de 8D se tiene a considerar:

- ✓ Verificar con datos la evolución de la situación tras la medida de contención.
- ✓ Documentar la acción implantada, lo que se pretendía lograr y lo que se está logrando.
- ✓ Seguir continuando con la implementación de la interrogante ¿por qué?

3.6.3 ¿Qué herramientas utilizar?

3.6.3.1 AMEF

Es una herramienta que ayuda a la identificación de los posibles fallos del diseño de un producto o de un proceso antes de que estos ocurran con el propósito de eliminarlos o minimizar el riesgo asociados a ellos. (Paloma, 2016)

3.7 Disciplina 4: identificación de la causa raíz

En esta cuarta disciplina identificación de la causa raíz se describe el problema y a partir de la descripción se realiza una lluvia de ideas para encontrar la causa raíz utilizando diferentes alternativas de métodos, mano obra, material y maquinaria. Por lo que se debe identificar todas las causas por las que se inició el problema, así

mismo es esencial preguntarse ¿Por qué? Varias veces hasta poder lograr conectar las causas y efectos.

3.7.1¿Cómo utilizar la identificación de la causa raíz?

Para poder implementar la identificación de la causa raíz es necesario saber el cómo poder emplear esta disciplina por lo que lo primero que se debe de tener en cuenta para desarrollarla es considerar:

- ✓ Los pasos a para medir y analizar.
- ✓ Enumerar algunas herramientas que puedan ser de utilidad.
- ✓ Tener en cuenta una lista de comprobación para la toma de datos.

3.7.2 Herramientas a utilizar en la 4D

3.7.2.1 Diagrama de Ishikawa (causa y efecto)

El diagrama de Ishikawa o causa y efecto es un gráfico que muestra las relaciones entre una característica y sus factores o causas. Asume la forma de espina de pez de donde toma de nombre diagrama de espina de pescado, se representa de forma ordenada y completa todas las causas que pueden determinar cierto problema. (galano, 1992).

Se puede dividir en 6 categorías o menos según el criterio del analista estas son las 6 M método, medición, maquinaria, materiales, mano de obra y medio ambiente

3.7.2.1.1 Etapas de un diagrama de Ishikawa

- ✓ Decidir el efecto el cual se pretende controlar.
- ✓ Colocación del efecto en un recuadro en el extremo de una flecha.
- ✓ Describir los principales factores relacionados con el efecto sobre el extremo de la flecha dirigido en el sentido del recuadro de efecto, lo cual generara de forma individual ramas.
- ✓ Describir sobre cada una de estas ramas lo que serán los factores secundarios. (UNIT, 2009)

Se completa el diagrama hasta que cada una de las causas se han identificado y esté definido por ejemplo un se puede observar la estructura del diagrama en la ilustración 8

Diagrama causa-efecto
Diagrama de Ishikawa

Ilustración 8 Diagrama causa y efecto

Fuente: https://www.emprendepyme.net/diagrama-de-ishikawa.html

3.7.2.2 5 ¿Por qué?

La técnica de los 5 ¿Por qué? es un método de análisis que está basado principalmente en realización de preguntas para poder encontrar las relaciones de causa y efecto el principal objetivo de esta herramienta es encontrar la causa raíz de un problema para poder solucionarlo por lo que se emplea la realización de preguntas (publica, 2010) como se puede ver en la ilustración 9.

Ilustración 9 5 Por qué

Defect	Reasons
Why-1: Why did THE DEFECT occur?	
Why-2: Why did THAT occur?	
Why-3: Why did THAT occur?	
Why4: Why did THAT occur?	
Why-5: Why did THAT occur?	
Why 6: Why did THAT occur?	

Fuente: https://www.pdcahome.com/los-5-porques-2/

3.7.2.3 Diagrama de Pareto

Es una herramienta gráfica que se utiliza para ordenar elementos desde el más frecuente hasta el menos frecuente basándose en el principio de Pareto que según el 80 % de los defectos están originados por un 20% de causas. (Paloma, 2016). Se pude representar de orden decreciente como se muestra en la ilustración 10.

Ilustración 10 Diagrama de Pareto

Fuente: López Lemos Paloma. (2016). Herramientas para la mejora de calidad.

Madrid: Fundación Femental.Pg.30

3.7.2.4 Hoja de control

Las hojas de control son formatos diseñados para recolectar información referente a una actividad o proceso, esta herramienta permite recolectar datos de forma sistemática y organizada suelen ser partida de cualquier análisis de proceso. (Paloma, 2016). Como se puede ver en la ilustración 11 un ejemplo de hoja de control.

CARACTERÍSTICAS A ENSAYAR

VALOR RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm²) (1)

1

2

3

4

Ilustración 11 Hoja de control

Fuente: López Lemos Paloma. (2016). Herramientas para la mejora de calidad.

Madrid: Fundación Femental.Pg.27

3.8 Disciplina 5: determinar acciones correctivas

En este punto de determinar acciones correctivas consiste en seleccionar las acciones que eliminaran definitivamente las causas raíz por lo que en esta disciplina se describirán las acciones realizadas y posteriormente se verificara que funcionen y que no generen problemas posteriores. (LUIS, 2008).

3.8.1 ¿Cómo emplear esta disciplina?

Determinar acciones correctivas es un paso en el que el equipo necesita plantear la forma en la que resolverá el problema para lo que es necesario hacer uso de diferentes técnicas que puedan ser de utilidad a lo hora de generar ideas, el equipo tendrá que realizar un juicio diferido sobre las posibles acciones a utilizar para corregir el problema.

3.8.2Herramientas a utilizar

3.8.2.1 Seis sombreros para pensar

Seis sombreros para pensar es una guia para pensar mejor el cual potencia al máximo la inteligencia, experiencia y la información el cual se basa en la interpretación de los cambios que experimentan los cambios químicos del cerebro según el modo de pensar. (bono, 1985).

3.8.2.2 Diagrama de afinidad

Es una herramienta que parte de datos dispares para y utiliza tarjetas para reorganizar estos datos en grupos con una idea común, es útil cuando se tiene una gran cantidad de información de diferentes fuentes. (barrio, 1997).

3.9 Disciplina 6: implementar acciones correctivas

Implementar acciones correctivas es la disciplina que se encarga de aplicar las acciones correctivas identificadas en la 5D además de medir su efectividad para confirmar si las medidas correctivas resultan ser las indicadas.

3.9.1¿Cómo implementar acciones correctivas?

Para poder llevar acabo el uso de esta disciplina es necesario el poder conocer qué pasos son recomendables y que herramientas pueden ser de ayuda al seleccionar alternativas por lo que es necesario el realizar una lista amplia sobre las ideas más relevantes, decidir que ideas son más adecuadas, por ejemplo:

- ✓ Identificar el incumplimiento
- ✓ Registrar el evento
- ✓ Investigar las causas
- ✓ Establecer acciones correctivas
- ✓ Comprobar la eficacia

3.9.2 Herramientas a utilizar

3.9.2.1 Tablas de calificación

Es la herramienta utilizada para hacer referencia a determinadas agrupaciones documentadas que serán objeto de uso consulta para diferentes usuarios.

3.9.2.2 Gráficos de control

Es un gráfico en el que se representa el comportamiento de un proceso anotando sus datos ordenados en el tiempo determinado, este destaca los cambios el proceso que puedan dar lugar a la producción de unidades defectuosas. (verdo, 2006).

3.10 Disciplina 7: prevenir la recurrencia del problema

En esta nueva disciplina se establece para evitar que el problema se repita por lo que se modifica métodos, equipo, manuales, materiales y procesos por lo que es necesario estandarizar las actividades realizadas como resultado de la solución. Tiene como objetivo principal el que una vez que se haya dado solución al problema este no se vuelva a presentar nuevamente.

3.10.1 ¿Cómo utilizar esta disciplina?

Prevenir la recurrencia de problemas es una disciplina cuyo objetivo es evitar que los mismos errores se vuelvan a repetir por lo que se debe de actualizar las instrucciones y procedimientos al crear un nuevo diagrama de flujo además de hacer cambios en el sistema hasta el punto de poder estandarizar el sistema.

3.10.2 Herramientas utilizadas

3.10.2.1 Hojas de estandarización

Es una herramienta que se utiliza para registrar el procedimiento, mapas de procedimiento modificado, herramienta a utilizar y supervisar el nuevo funcionamiento.

3.10.2.2 One point lesson

Es una representación corta sobre un punto que agudiza el conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo al comunicar información sobre problemas específicos y mejoras, comparte fácilmente información importante.

3.11 Disciplina 8: felicitación del equipo

Esta última disciplina es muy importante ya que se debe de reconocer el esfuerzo del equipo que ha logrado a lo largo de todo el proceso por lo que si no se reconoce

el trabajo de los miembros del equipo es posible que en otra ocasión se rehúsen a cooperar por lo que en ocasiones se debe de crear un sistema de recompensas no específicamente monetario, aunque puede ser también posible.

3.12 Estandarización de un proceso

Es el proceso de ajustar o adaptar características en un proceso servicio o procedimiento con el objetivo de que estos se ajusten a un tipo o norma en común lo cual permite la creación de normas o estándares con los que debe cumplir los productos, procesos. (economia, 2015)

3.12.1 ¿Cómo estandarizar un proceso?

Para poder estandarizar los diferentes procesos de determinado trabajo se tiene que hacer uso de las siguientes herramientas:

- √ Hoja de capacidad del proceso de trabajo estándar
- √ Hoja de trabajo estandarizada de la combinación de trabajo
- ✓ Cuadro de trabajo estandarizado

3.13 Procesos del lavado de lavandería

El proceso de lavado en crudo lleva una serie de pasos dentro la propia lavadora los cuales limpian y desgastan el pantalón para darle la textura deseada a la tela misma del pantalón estos a lo largo del proceso le dan el acabado final que se desea según las especificaciones del cliente.

3.13.1 Desgome

Es el proceso mediante el cual la prenda es tratada con unas enzimas alfamilazas para retirar una goma que trae la tela del pantalón esto para poder trabajar mejor la manualidad este proceso se realiza a 40°.

3.13.2 Stone wash

Proceso enzimático que permite obtener un acabado de abrasión utilizando una goma el cual se basa en la utilización de piedras para dar una apariencia degastada.

3.13.3 Decolorado

Proceso que permite bajar los tonos del indigo para lograr tonos claros en el proceso ston bleach.

3.13.4 Batik

Mediante este proceso se realiza un lavado en acido con materiales textiles que permiten dar un acabado de degradación irregular pero estética.

3.13.5 Cronchado full (resinado)

Este proceso consiste en la aplicación de diferentes tipos de resinas acrílicas, glioxalicas poliureterano las cuales pueden pasar por arrugas con pinzas en diferentes zonas.

3.13.6 Tacking

Proceso enzimático que permite obtener un acabado de abrasión mediante la utilización de una goma de celulosas específicas para el lavado.

3.14 Químicos utilizados en el departamento de lavandería

El departamento de lavandería cuenta con una gran variedad de productos químicos los cuales son utilizados en el proceso de lavado, potasio y ozono con la finalidad de cumplir una función en el proceso, estos son alrededor de 127 químicos los cuales se mencionan en la tabla 4.

Tabla 4 Químicos de lavandería

	Químicos de lavandería				
NO	Químico	No	Químico		
1	Ácido acético	64	Meta bisulfito		
2	Ácido acético ind	65	naranja solofenil TGL 182%		
3	Ácido oxálico	66	negro directo 38		
4	Activante MNF	67	Negro PL		
5	Activante MNF	68	Negro solofeniL FR		
6	Activante oxeco	69	Neutracemf		
7	Alcapher B	70	Noxther		
8	Alfadher	71	Perla CT4		
9	Amarillo DTO 44	72	Permanganato de potasio		
10	Antidher CO/100	73	Permanganato liquido		
11	Antidher PO/750	74	Peróxido de hidrogeno		
12	Asuprend MNF	75	Peróxido de hidrogeno 2		
13	Azul directo 15	76	Piedra POMEX		
14	Azul directo 80	77	Piedra POMEX arrocillo		
15	Azul directo 2	78	Pigmento azul		
16	Azul printofix HBM	79	Polidadmac alto peso molécula		
17	Azul reactivo HFRL	80	Poli electrólitos PAQ 900		
18	ASE algodón	81	Polímero anionico polvo		
19	Bisulfito de sodio	82	Polímero catiónico		
20	Blanco printofix HML	83	Pother		
21	Café directo 2	84	Protecther BA		
22	Café pintrofix	85	Quimher hertrex CT detergente neutro ni		
			iónico		
23	Café solofenil	86	Quimher HT -6M humectante		
24	Carbonato de sodio 2	87	Quimi BRIGHT		
25	Ceraped 20	88	Quimiacril		

26	Clohidrixido de aluminio	89	Quimialk
27	Cloruro de sodio	90	Quimiasil ultra
28	Deactemf	91	Quimikleb
29	Def 300	92	Quimilastic
30	Descrudher DEB	93	Quimisperse CT 10000
31	Deslub C	94	Quimisperse PC 10000
32	Desmanchador PI-0700	95	Quimiwet 4000
33	Destrogel	96	Reductor D
34	Duraclean AL05	97	Reductor de indigo liquido
35	Duracle PLY	98	Resina GLX
36	Escofade LT100	99	Resinher 76
37	Estabilizador	100	Resitex
38	Sof	101	Rojo directo 23
39	Evo protec XL	102	Rojo printofix TB
40	Evo SOF CWD	103	Sal refinada
41	Finishresin 625	104	Sandocorin -8160
42	Finishshine OIL	105	Sando FIX WE
43	Finishtex PVS	106	Smark BLOQ algodón
44	Floculantes flopam7150	107	Smark BLOQ poliéster
45	Herzime COM	108	Smark enzima LQ 300
46	Herzime HC-40	109	Smark enzima SUPER 8
47	Hexametafosfato de	110	Smark finish OMP
	sodio		
48	Hipoclorito de sodio	111	Smark lubipant (SILICON)
49	Hipoclorito de sodio 2	112	Smark starch
50	Hipocryl PRINT	113	Smar resina DP8 CONC(KG)
51	Indosol E 5 50 LIQ	114	Solvher M
52	Ladiquest 1097	115	Sosa acústica en escama
53	Lava con mex	116	Sosa acústica liquida

54	Lava con pap	117	Suavher AZ-G
55	Lava FIN VA 53	118	Suavher base -B
56	Lava PRET- CAT FTO	119	Suavher TO/AZ-G
57	Lava WASH CPW	120	Sulfato de aluminio
58	Leucofor BSB-B-LIQ	121	Sulfato de hidroxilamina
59	Leucofor BSB-BLIQ 0%	122	Sulfato de sodio
60	Leucofor BSB LIQ	123	Tricolev T LIQ
61	Lev	124	Tricosperse SP 40 LIQ
62	Liogeno WD	125	Tuequez DTO 199
63	Lither ii s concentrado	126	Verde directo 1
		127	Violeta directo 51

Fuente: Departamento de lavandería de CONFETEX 2020

Capitulo IV Metodología Y Desarrollo

4.1 Descripción del Objeto de Estudio

El contexto del problema del proyecto el cual se estudia está en la lavandería de la empresa CONFETEX y surge con los constantes reprocesos que se generan durante el proceso los cuales se han reportado por el módulo de revisado del mismo departamento, la finalidad de la investigación es encontrar la causa del problema en este caso los constantes reprocesos y dar una propuesta de la posible solución haciendo uso de la herramienta de solución de problemas 8D´s al encontrar la causa raíz y establecer acciones de contención que puedan solucionar el problema

4.2 Población de Estudio

Para analizar el problema se tomó como población de estudio para el análisis del problema la cantidad total de prendas lavadas durante cuatro semanas de los distintos lavados de la marca ARIAT que fue un total de 276350 prendas como se muestra en la tabla

Tabla 5 Población total

Prendas lavadas por 4 semanas					
	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total				
Total 70026 60636 67814 77874 276350					

Fuente: Propia 2020

4.2.1 Muestra

De la población total de 276350 prendas lavadas se realizó un muestreo no aleatorio intencional para escoger la muestra de la población a analizar en base al problema, por lo que la muestra a estudiar fueron los reprocesos ocurridos durante 4 semanas que son 21333 prendas reprocesadas como se ve en la tabla 13 ya que en base a estos se determinó las posibles causas que generan los reprocesos.

4.3 1D Formación del equipo

La conformación del equipo para dar solución al problema del departamento de lavandería se lleva a cabo mediante dos fases, formación del equipo y asignación de roles a cada integrante del equipo.

4.3.1 Formación del equipo

Es esta etapa se selecciona todos los integrantes del equipo en base a tres cualidades indispensables experiencia en el área donde se encontró el problema, resolución de problemas y habilidades interpersonales, Tabla 6.

Tabla 6 Integrantes del equipo

Nombre	Cargo	Responsabilidades
Javier Carrión	Gerente de	Ver el funcionamiento adecuado de la
San juan	lavandería	lavandería con respeto a eficiencia
Paulino Bautista	Encargado del	Revisar la calidad del lavado
Méndez	módulo de revisión	
	de calidad.	
Juan Gabriel	Encargado de	Ver el funcionamiento del proceso y que
Santos	lavandería	este se esté realizando y encomendar
		actividades a operadores
Noé Mendoza	Encargado del	Verifica el proceso calidad éste
López	módulo de potasio.	
Juan Manuel	Encargado de	Lleva el control del inventario de
Méndez	almacén.	químicos consumidos
Hernández		
Joel Vázquez	Departamento de	Informar y notificar de cualquier
Cerero	ingeniería	progreso a la gerencia
Uriel Vázquez		Recabar la información del proceso de
Caracas		las 8D

4.3.1.1 Objetivo del equipo

Identificar la problemática que está afectando al departamento de lavandería y dar una solución lo más pronto posible.

4.4 2D Definición del problema

En el departamento de lavandería de la empresa confecciones textiles de Teziutlán, S.A. de C. V. (CONFETEX) el módulo de revisado ha observado que en promedio hay constantes reprocesos de los diferentes lavados por lo que esto le ha estado generando problemas de entrega de corte al departamento de terminado, ya que resulta que el 11.70% del total de piezas lavadas 180321 son reprocesadas esto en base a cuatro semanas, no se sabe si es repetitivo o no el problema pero se pretende reducir y encontrar la causa que lo está generando. Para definir el problema se utilizan diferentes herramientas para tener claro cuál es el problema, por lo que se fueron describiendo y realizando cada una de las herramientas.

4.4.1Lluvia de ideas

Se realiza una lluvia de ideas para identificar los posibles problemas que se presentan en el departamento de lavandería, se agrupa cada una de las ideas en un diagrama de afinidad como se ve en la Tabla 7.

- ✓ Mal manejo de las maquinas por parte de los operadores.
- ✓ Mal uso de formatos.
- ✓ Fallas de maquinaria.
- ✓ Falta de mantenimiento.
- ✓ No hay maquinaria de respaldo.
- ✓ Defecto de tela en la variación de tono.
- ✓ Falta de formatos del control de proceso.
- ✓ Capacidad de producción ineficiente.
- ✓ Retraso en la entrega del producto al departamento siguiente.
- ✓ Lay out de lavandería mal distribuido.

- ✓ No está estandarizado el tiempo del proceso de cada operación en los diferentes lavados.
- ✓ Administración es inadecuada.
- ✓ La temperatura no está establecida para cada lavado.
- ✓ Exposición a sustancias toxicas.
- ✓ Tecnología obsoleta.

Tabla 7 Diagrama de afinidad

	Problemas en el departamento de lavandería				
Problemas en el departamento de Tavandena					
Hombre	Maquinaria	Medio ambiente	Materiales	Método	Medidas
*Mal manejo de las	*Fallas de maquinaria	*Exposició n a	*No hay dispositivo	*Reprocesos	*No esta estandarizad
maquinas por parte de los operadores *Mal uso de formatos *Uso inadecuado de químicos *Mala comunicación entre encargados y operadores	*Falta de mantenimient o *No hay maquinaria de respaldo	n a sustancias toxicas	s de medidas como basculas *Defecto de tela en la variación de tono	*Capacidad de producción ineficiente *Falta de formatos del control de proceso *Retraso en la entrega del producto al departament o siguiente	o el tiempo del proceso de cada operación en los diferentes lavados * La temperatura no está establecida para cada lavado *No se respeta la
				*Lay out de lavandería	cantidad de

*Administració		mal	prendas	por
n es		distribuido	máquina	
inadecuada		*Pobre priorización de tareas *Tecnología obsoleta		nay a o

4.4.2 5W2H, es/ no es un problema

Los 5w2h se llevan a cabo una vez identificado el problema a analizar en la lluvia de ideas para tener una mejor observación de la problemática, en el que se respondieron las 5W2H como se ve en la Tabla 8.

Tabla 8 5W2H

	5W2H		
5W2H	Es un problema	No es un problema	
¿Quién?	¿Quién es el afectado por el	¿Quién no es el afectado por el	
	problema?	problema?	


	R; El departamento de	R; Recursos humanos
	lavandería	
	¿Quién fue el primero en	¿Quién no fue el primero en observar el
	observar el problema?	problema
	R; Modulo de revisado	R; Departamento de dry
	¿A quién se le reportó el	¿A quién no se le reportó el problema?
	problema?	
	R; Al gerente de lavandería	R; A los operarios de línea
¿Qué?	¿Qué tipo de problema es?	¿Qué tipo de problema no es?
	R; De calidad	R; Incumplimiento de proveedores
	¿Qué tiene el problema?	¿Qué no tiene el problema?
	R; Reprocesos	R; Falta de personal
	¿Qué está pasando con el	¿Qué podría estar pasando pero no está
	proceso y contenciones?	pasando?
	R; No se le está dando el	R; Que el proceso se realice de forma
	seguimiento adecuado	adecuada según las especificaciones
	¿Qué evidencia se tiene del	
	problema?	
	R; piezas manchadas.	
¿Por qué?	¿Por qué es este un problema?	¿Por qué este no es un problema?
	R; Porque está afectando al	R; Porque no se encontraron defectos
	departamento de terminado	en el proceso
¿Dónde?	¿Dónde se observó el problema?	¿Dónde podría estar el problema pero
		no lo está?
	R; En el módulo de revisado	R; En el dry
	¿Dónde ocurre el problema?	
	R; En lavandería	
¿Cuándo?	¿Cuándo ocurrió el problema?	¿Cuándo se podría haber notado el
		problema pero no lo fue?
	R; A finales del mes de enero	R; Desde que se reportaron reprocesos

¿Cuánto?	¿Cuánto es la cantidad de piezas	¿Cuánto es la cantidad de piezas
	afectadas?	reprocesadas, pero no lo son?
	R; Entre 4000 y 2000 piezas por	R; Las prendas que salen buenas sin
	semana	defectos
	¿Cuánto está costando el	¿Cuánto no está costando el problema?
	problema?	
	R;	R;
¿Con que	¿Cuál es la tendencia del	¿Cuál no es la tendencia del problema?
frecuencia?	problema?	
	R; Se va notando más en el	R;
	proceso	
	¿El problema ha ocurrido con	¿El problema no ha ocurrido con
	anterioridad?	anterioridad?
	R; Si	R; No

4.4.3Diagrama de flujo

El diagrama de flujo se realiza con la finalidad de observar la secuencia del proceso en general y poder identificar las actividades realizadas en el proceso como se ve en la ilustración 12.

Ilustración 12 Diagrama de flujo



Fuente: Propia basado en el proceso de lavandería CONFETEX 2020

4.4.4Diagrama de flujo de recorrido de operaciones

El diagrama del recorrido del proceso del departamento de lavandería se realizó con la finalidad de complementar el análisis del proceso de lavandería para identificar la problemática por lo que se realizó uno en base a cada proceso ilustraciones 13, 14y 15.

Ilustración 13 Diagrama de operaciones prelavado

	Digrama de p				
<u> </u>	Confecciones textile				
	mento: lavandería Máquina: 1 Yilmak	Fecha:10,		Tipo: hombre	
	ón: lavado de pantalón	Método: a		No de hojas: 1	
No ope	peradores:13 No de máquinas:18 Descripción del proceso			ez caracas Simbología	Observaciones
no ope	Descripcion dei proceso	Distancia	Петтро		Solo se enciende una
1	Enciende la máquina		0.33 Min		vez al día
2	Se carga el patín con una cantidad entre 80 y 130 piezas del área de tarimas		5 Min		Esto es para cada carga de lavado
3	Transporta la carga del área de tarimas a la máquina	10 m	0.25 Min		
4	Se abre la puerta de la máquina		0.06 Min		
5	Se introducen las prendas a la máquina		5 Min		Máximo de prendas es entre 80 y 130 dependiendo el lavado
6	Se cierra la puerta de la máquina		0.06 Min		
7	Se dirige al almacén por los químicos	10 M	0.25 Min		Los químicos ya estan preparados siempre
8	Regresa del almacén con los químicos a la máquina	7 M	0.13 Min		Se queda en la parte trasera de la máquina
9	Agrega los químicos en el contenedor de la máquina		0.08 Min	→■ ■ ▼	
10	Se traslada en frente de la máquina	3 M	0.06 Min		
11	Se programa la máquina para la primera operación		0.16 Min		En el prelavado la primera operación puede ser desgome o abrasión
12	Se traslada hacia donde estan almacenados los bultos de p/pomex	15 M	0.36 Min		
13	Regresa con 7 bultos en el patín a la máquina	15 M	0.36 Min		
14	Se espera a que la máquina termine de realizar la primera operación		15 Min		Durante este tiempo no hace nada
15	Detiene la máquina cuando termina la primera operación		0.16 Min	+	
16	Abre la puerta de la máquina		0.06 Min		
17	Agrega los 7 bultos a la máquina		2 Min		
18	Cierra la puerta de la máquina		0.06 Min		
19	Se dirige al almacen por los químicos	5 M	0.11 Min		
20	Regresa del almacén con los químicos a la máquina	3 M	0.1 Min		Se queda en la parte trasera de la máquina

	Co agregan los guímicos en el contenador de			
21	Se agregan los químicos en el contenedor de las máquinas		0.16 Min	
22	Se traslada en frente de la máquina	2 M	0.05 Min	
	Se traslada en mente de la maquina	211	0.03 1 1111	La segunda operación
	Programa la máquia para la segunda			puede ser la abrasión o
23	operación que es la abrasión		0.16 Min	un lavado
24	Espera que el proceso este a la mitad		25 Min	
	A mitad de la operación de abrasión detiene			
24	la máquina		0.16 Min	
25	Abre la puerta de la máquina		0.06 Min ◆ → ■ ■ ▼	
26	Saca una prenda		0.08 Min	
27	Se dirige a la zona de inspección	4 M	0.11 Min	
28	Realiza una inspección		5 Min	
29	Regresa a la máquina	4 M	0.11 Min	
30	Ingresa la pieza dentro de la lavadora		0.06 Min • • • • • •	
31	Cierra la puerta de la máquina		0.06 Min • • • • • •	
32	Vuelve a programar la máquina		0.16 Min 👆 📜 🔻	
33	Espera que el proceso termine		20 Min	
	Detiene la máquina cuando termina la			
34	abrasión		0.16 Min	
				Consiste en sacar la
35	Realiza el desarenado de la máquina		10 Min	piedra de la máquina
36	Se programa la tercera operación		0.16 Min	Es un lavado
37	Se espera que termine la operación		20 Min	
38	Se detiene la máquina		0.16 Min	
	Se descarga las prendas de la máquina en			
39	una tarima		0.25 Min	
40	Se traslada a la máquina centrifugadora	10 M	0.25 Min	Termina el prelavado
	Total	78 M	111.66 Min	

Ilustración 14 Diagrama de operaciones centrifugado

	Digrama de proceso del centrifugado								
	Confecciones textile	es de Tezio	utlán S.A d	de C.V					
Departa	mento:lavandería Máquina:centrifugadora	Fecha:10,	/02/20	Tipo: hombre					
	Operación: lavado de pantalón	Método: a	actual	No de hojas: 1	Nota: el proceso es para				
No de c	peradores:13 No de máquinas:1	Hecho: U	riel Vázqu	ez caracas	prelavado y matizao				
No ope. Descripción del proceso		Distancia	Tiempo	Simbología	Observaciones				
1	Enciende la máquina		0.33 Min		Solo una vez al día				
2	Abre la puerta		0.06 Min						
	Se introduce las prendas a la máquina las				Cada carga es de 100 prendas como máximo, el carro ya esta ahi				
3	cuales estan ubicadas en un carro		10 Min		colocado				
4	Cierra la puerta		0.06 Min						
5	Se programa la máquia		0.16 Min						
6	Se espera que termine la máquina centrifugadora		10 Min						
7	Se detiene la máquina		0.16 Min						
8	Se sacan las prendas de la máquina y se introducen en un carro		10 Min		El carro esta al lado solo se toma				
9	Se traslada ha dejar las prendas a la máquina secadora en carro	2 M	0.05 Min		Termina el centrifugado				
	Total	2 M	20.66 Mir	า					

Ilustración 15 Diagrama de operaciones secado

	Digrama de proceso del secado									
	Confecciones textiles de Teziutlán S.A de C.V									
Departa	mento: lavandería Máquina: 2 secadora	Fecha:10		Tipo: hombre	Natas al musacas as al					
	Operación: lavado de pantalón	Método: a		No de hojas :1	Nota: el proceso es el mismo para el					
No de o	peradores:13 No de máquinas: 18	Hecho: U		ez caracas	prelavado y matizado					
No ope.	Descripción del proceso	Distancia	Tiempo	Simbología	Observaciones					
1	Enciende la máquina		0.33 Min		Solo una vez al día					
1	Abre la puerta		0.06 Min							
	Introduce las prendas las cuales estan				100 prendas por carga,					
2	ubicadas en un carro		10 Mini		el carro ya esta ahí					
3	Cierra la puerta		0.06 Min							
4	Programa la máquina		0.16 Min							
5	Espera que termine la máquina de secar		45 min							
6	Detiene la máquina		0.16 Min							
7	Abre la puerta		0.06 Min							
	Programa la máquina para que saque las				Las prendas son					
prendas por la banda transportadora que					recojidas por otro					
8	esta ubicada atrás de la máquina		0.1 Min		operador					
	Total		55. 95 Mi	n						

Ilustración 16 Diagrama de operaciones de matizado

	Digrama de pr	oceso del	matizado		
	Confecciones textile			de C.V	
	Departamento: lavandería	Fecha: 10/		Tipo: hombre	
	Operación: lavado de pantalón	Método:a		No de hojas:1	
No de o	pperadores:13 No de máquinas:18			ez caracas	
No ope.		Distancia		Simbología	Observaciones
1	Enciende la máquina		0.33 Min		Solo una vez al día
	Abre la puerta de la máquina				
	Introduce las prendas a la máquina		10 Min		lado de la máquina en tarimas por lo que el operador no tiene que ir por ellas
	Se dirige al lamacén por los químicos	15 M	0.36 Min		Los químicos ya estan preparados
5	Regresa de nuevo a la máquina	15 M	0.36 Min		
6	Sube 1.5 m en una escalera para agregar los químicos al contenedor de la máquina		0.11 Min		La escalera esta pegada a la máquina al lado derecho
7	Agrega los químicos en el contenedor		0.08 Min		
8	Baja de las escaleras		0.11 Min		
9	Se traslada al frente de la máquina	2 M	0.05 Min		
10	Programa la máquina para el neutralizado		0.16 Min		
11	Espera que la máquina termine el neutralizado)	10 Min		No hace nada
12	Detiene la máquina para expulsar el agua		1 Min		
13	Programa la máquia para un lavado		0.16 Min		
14	Espera que termine el lavado la máquina		10 Min		
15	Detiene la máquina para expulsar el agua		1 Min		
16	Sube 1.5 m en una escalera para agregar el color al contenedor de la máquina		0.11 Min	→ ■ → ■	El colorante ya se trajo la primera vez que fue por los demás químicos
17	Agrega el color al contenedor		0.08 Min		
18	Baja de las escaleras		0.11 Min		
19	Se traslada al frente de la máquina	2 M	0.05 Min		
20	Programa el matizado en la máquina		0.16 Min		
21	Espera que termine el matizado de la máquina	1	10 Min		
22	Detiene la máquina para expulsar el agua		1 Min		
23	Detiene el programa de la máquina		0.05 Min		
	Abre la puerta de la máquina	2 M			
	· ' '	2 M	0.05 Min	Y /	
26	Regresa a la máquina	2 M	0.05 Min		
27 28	Coloca la tarima en frente de la máquina Programa la máquina para sacar las prendas		0.06 Min 0.05 Min		
		2.14			El patín esta ubicado en
29	Va por el patín	2 M	0.05 Min		en frente de la máquina
30	Regresa con el patín	2 M	0.05 Min		
31	Coloca el patín en la tarima		0.1 Min		
32	Traslada la carga ha la máquina de centrifugado por medio de un patín	3 M	0.1 Min		Termina el matizado
	Total	45 M	45.91 Mir	<u>ו</u>	<u> </u>

En el diagrama de recorrido ilustración 17 se puedo observar la secuencia del recorrido del proceso y se identificó las diferentes operaciones del proceso.




Ilustración 17 Diagrama de recorrido

Fuente: Propia basado en la distribución del departamento de lavandería 2020

4.5 3D: implementación de acciones de contención 4.5.1AMEF

En la 3era D se lleva a cabo lo que es la implementación de acciones de contención, realizando un AMEF para identificar los posibles problemas y que medidas preventivas ejecutar, a continuación, se presentan los valores en Tabla 9, utilizados en la realización del AMEF Tabla 10.

Tabla 8 Valores de AMEF

	Valoración de gravedad de un cierto posible fallo (G)								
Valor	Gravedad	Percepción del cliente							

1	Pequeña	Sin consecuencias, no se dan cuenta del efecto de fallo
2-3	Baja	Ligera molestia, probablemente se observará un pequeño deterioro
4-6	Moderada	Cierta falta de satisfacción, observa cierto deterioro del rendimiento
7-8	Alta	Alta nivel de instalación, sistema inoperante
8-10	Muy mal	problema de seguridad, afecta el funcionamiento de seguridad
Valora	ción de frecue	encia con que se presenta una causa de fallo(F)
1	Pequeña	Es improbable el fallo
2, 3	Baja	Relativamente pocos fallos
4,6	Moderada	Fallos ocasionales
7,8	Alta	Fallos repetidos
9,10	Muy alta	Falla casi inevitable
Probab	ilidad de det	ención (D)
1-2	Muy alta	Detectara casi todo con certeza
3-4	Alta	Tiene gran probabilidad de detectar una debilidad del diseño
5-6	Moderada	Puede detectar una debilidad
7-8	Baja	Improbable detectar una debilidad
9	Muy baja	No se detectara una debilidad
10	Nula	No existe debilidad
NPR no	imero de prio	oridad de riesgo = G X F XD
F	Cilina Cilina	as Dodrou tásnicas nara la gostián do salidad. Díaz do Cantos do

Fuente: Grima Cintas Pedro; técnicas para la gestión de calidad; Díaz de Santos de S.A de C.V; España; pg.57-59

Tabla 9 AMEF

	Análisis n	nodal de fa	allo	potencial AME	EF	Y efectos AMEF				
AMEF de pro	AMEF de proceso									
Producto: pa	ntalón	Departame	ento	o: lavandería		Fecha:16/03/20				
Departament	os afectado									
Descripción del proceso	Tipo de falla	Efecto del fallo	G	Causa del fallo	F	Controles actuales	D	NP R		
Pesado de cargas; toda carga debe ser igual		Variación en el lavado por tonos	4	Falta de tiempo por parte del operador	5	Se está pesando cada lavado sin excepción	1	20		
	Pasadas o bajas de tallado		6	Irresponsabilid ad del operador	6	Área de revisado	6	216		
				Tiempos inadecuados del tallado	3	Área de revisado	6	108		
Prelavado; elimina las				Mal uso de químicos	3	Área de revisado	6	108		
impurezas de la tela	Avería de	Cuellos de		Falta de mantenimiento	5	Mantenimiento correctivo	6	210		
de la tela	la maquina	botella	7	La máquina ya están viejas	1	Mantenimiento correctivo	6	42		
	Fuera de tono	Reproces os	6	Tiempos inadecuados del prelavado	7	Se pesa cada carga	8	336		
					5	Pesar carga	8	240		

				Mal uso de químicos				
				Distintos tonos por parte de la prenda	4	Se pesa cada carga	8	192
		Segundas	4	Irresponsabilid ad por parte del operador	2	Se pesa cada carga	8	64
			1	Las cargas no van pesadas	5	Se pesa cada carga	8	160
Centrifugad o, tiene	Avería de la maquina	Cuellos de botella	7	Falta de mantenimiento	5	Mantenimiento correctivo	6	210
como finalidad el de exprimir				Máquinas viejas	1	Ninguna	0	7
la prenda para pasar a	Demoras	Exceso de trabajo	5	Falta de más máquinas	1	Agilizar proceso	7	35
secado	Demoras			Mal planeación de producción	2	Agilizar proceso	7	70
Secado, tiene como finalidad el	Avería de la maquina	Cuellos de botella	7	Falta de mantenimiento	7	Mantenimiento correctivo	6	294
secar la prendas	Demoras	Exceso de trabajo	5	Cuellos de botella	4	Agilizar proceso	7	140

Potasio, tiene como finalidad el	Bajo de potasio	Reproces os	6	Uso inadecuado de químicos	3	se reprocesa	2	36
dar la apariencia de viejo a la prenda	Manchad as	Segundas	4	Falta de limpieza en el área de potasio	7	Se revisa las prendas	5	140
Matizado,		Reproces os	6	Irresponsabilid ad por parte del operador	6	monitoreo de cargas	7	252
tiene como finalidad el de neutralizar	prendas les falta	Prendas como segundas	4	Mal uso de químicos	3	monitoreo de cargas	7	84
al potasio y agregar color		Retraso al entregar completo el lavado ha terminado	7	Tiempos inadecuados en las lavadoras	4	monitoreo de cargas	7	196
Centrifugad o, tiene como finalidad el de exprimir	Avería de la máquina	Cuellos de botella	7	Falta de mantenimiento	7	Mantenimiento correctivo	6	294
la prenda para pasar a				Máquinas viejas	1	Ninguna	0	7
secado	Demoras	Exceso de trabajo	5	Falta de más máquinas	1	Agilizar proceso	7	35

				Mal planeación de producción	2	Agilizar proceso	7	70
Secado ,tiene como finalidad el	Avería de la maquina	Cuellos de botella	7	Falta de mantenimiento	7	Mantenimiento correctivo	6	252
secar la prendas	Demoras	Exceso de trabajo	5	Cuellos de botella	4	Agilizar proceso	7	140
Ozono , tiene la	Falta de ozono	Reproces os	6	Mal uso de materiales	3	Ninguna	0	0
finalidad el limpiar la prenda y avivar el color	la Avería de máquina	Cuellos de botella	7	Falta de mantenimiento	7	Mantenimiento correctivo	6	294
Secado ,tiene como finalidad el	Avería de la maquina	Cuellos de botella	7	Falta de mantenimiento	7	Mantenimiento correctivo	6	294
secar la prendas	Demoras	Exceso de trabajo	5	Cuellos de botella	4	Agilizar proceso	7	140
Revisado, tiene como	Segundas	Reproces os	6	El proceso no es controlado	4	monitorea defectos	4	96

función el									
de ser un									
filtro para									
no permitir	Retrasos								
pasar piezas	en	Trabajar				Monitoropy	d-		
defectuosas	terminar	tiempo	2	Reprocesos	4		cada	9	72
al siguiente	un lavado	extra				lavado			
departamen	completo								
to									

Se observa en el método AMEF que hay operaciones a las cuales se debe dar prioridad, son aquellas que tienen el mayor puntaje, por lo que en la tabla 10 se jerarquiza de mayor a menor por su relevancia.

Tabla 10 Jerarquización de fallas

Jerarquización de falla							
Falla	Puntaje						
Fuera de tono	336						
Avería de la máquina secadora	294						
Pasadas o bajas de tallado	216						
Avería de la maquina lavadora	210						
Prendas les falta color	196						
Demoras	140						
Manchadas	140						
Segundas	96						
Retraso en la entrega del producto	72						
Bajo en potasio	36						
No todos los lavados se pesan	20						

Falta de ozono	0				

Para llevar el control de cada carga que entra al día, de cada una de las máquinas lavadoras y observar la cantidad de reprocesos por lavado que se genera al día se realizó el siguiente formato como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11 Formato de producción de lavandería

Formato de producción de lavandería diario										
Confecciones Textiles de Teziutlán, S.A. de C.V.										
Fecha	Hora de entrada	Hora de salida	Turno	Lavadora	Cliente	Corte	Lavado	Peso	Cantidad	Etapa de proceso

Fuente: Gerencia de lavandería CONFETEX 2020

Para poder identificar los diferentes defectos que se encuentran con mayor regularidad en el área de revisado y poder establecer medidas para tratar de

solucionarlos se crea el siguiente formato en base a los desperfectos más comunes identificados por el encargado del mismo modulo como se muestra en la Tabla 12.

Tabla 12 Defectos de revisado

Formato de de	efectos del área de revisado				
Confecciones Textiles de Teziutlán, S.A. de C.V.					
Nombre:		Lavado:			
Fecha:	Total de piezas x corte	o/c:			
Defectos	Frecuencia	Total			
Manchadas de potasio					
Defecto de tela					
Hebra					
Pinza de lija					
Bigote					
Manchadas por lavandería					
Total					


La implementación de los formatos de las tablas 11 y 12 se puede observar en las ilustraciones 18 y 19 que se muestran a continuación.



Ilustración 18 Implementación de formato de producción de lavandería

Fuente: propia 2020

Ilustración 19 Implementación de formato de defectos



Fuente: propia 2020

4.6 4D: identificación de la causa raíz

En la 4D se busca la causa raíz del problema por lo que con la ayuda del diagrama de flujo del proceso ilustración 12 se pude identificar las operaciones del proceso y analizar a fondo cada una de ellas, además se recolecta información para identificar

la causa raíz sobre la cantidad de pantalones reprocesados durante 4 semanas, químicos más utilizados, cargas reprocesadas y piezas que son pasadas como segundas.

4.6.1 Recolección de datos


Se recabo información sobre la producción y sus distintos problemas que se presentan por los reprocesos Tabla 13 y también los defectos detectados por parte de terminado.

Tabla 13 Producción de lavandería

	Seman	a 1		Seman	a 2		Semana 3		Semana 4			
D	PZ	PZ	Rep	PZ	PZ	Rep	PZ	PZ	Rep	PZ	PZ	Rep
ía	Term	pre	roc	Term	Pre	roc	Term	Pre	roc	Term	Pre	roc
	inada	lavad	eso	inada	lavad	eso	inada	lavad	eso	inada	lavad	eso
	s	as	S	s	as	S	s	as	S	S	as	S
L	7281	2848	120	7828	1303	114	9000	1491	497	6967	4946	442
			2			3						
М	7189	2691	118	1008	3273	93	9931	1605	647	8681	5327	478
			2	8								
М	9600	4697	127	6264	4967	658	8459	1895	100	6434	5185	144
i			9						5			3
J	3461	5445	276	3848	5869	239	8105	5348	158	1130	3254	115
			7						0	2		8
٧	5580	3180	193	4202	3820	243	5101	5315	673	6625	7680	100
			4									
S	2334	4611	399	4411	1837	550	3725	2879	394	1995	5454	403
D	795	891	596	0	0	0						
Т	3624	2436	935	3664	2106	292	4432	1853	479	4200	3184	402
О	0	3	9	1	9	6	1	3	6	4	6	4
t												
al												


69962	60636	67650	77874

Se realiza una gráfica de barras de cada semana donde se muestran las piezas reprocesadas por día, así como la cantidad de piezas lavadas y pre lavadas esto con la finalidad de saber la cantidad de piezas que son reprocesadas durante el proceso.




Gráfica 1 Semana 1


Gráfica 2 Semana 2



Gráfica 3 Semana 3




Gráfica 4 Semana 4



Los resultados de las gráficas de cada semana se pueden ver representados de forma mensual al observar la gráfica 5 que se presenta a continuación, donde se muestra claramente que en cada semana hay variación en las cantidades de piezas reprocesadas.

Gráfica 5 Producción mensual



Existen una gran variedad de lavados que se procesan en la lavandería por lo que en la Tabla 14 se muestra los diferentes lavados que con mayor frecuencia tienen reprocesos a lo largo de cada semana, remarcando con rojo los distintos lavados con mayor cantidad de reprocesos.

Tabla 14 Lavados más reprocesados

			<u> </u>				
Semana	Reprocesos	Reprocesos x semana					
Lavado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total		
Durango	885	0	0	882	1767		
Blackstone	295	0	0	0	295		
Durhan	158	0	0	0	158		
Swagger	868	0	0	0	868		
Tabac	637	0	0	0	637		
Carbine	2636	964	567	1806	5973		
Brandon	422	0	0	0	422		
Light bleach	515	0	0	0	515		
Ink	176	0	0	0	176		
Tabac	0	0	0	0	0		
Lennox	1033	0	0	282	1315		
Turnout	872	300	940	854	2966		
Griff	480	0	0	0	480		
Blue haze	290	0	1046	0	1336		
Nightingale	74	98	0	0	172		
Deckerson	82	560	0	0	642		
Silverstone	0	466	0	0	466		
Indio	0	152	0	0	152		
Fargo	0	95	372	0	467		
Hatwar	0	144	0	0	144		

Ironside	0	147	1184	0	1331
Ringdirty	0	0	542	0	542
Lemmon	0	0	227	0	227
Hayes	0	0	82	0	82
Remmy	0	0	0	200	200
Total	9423	2926	4960	4024	21333

Se pude observar en la Tabla 15 el número de cargas que son reprocesadas a lo largo de cada semana por cada máquina.

Tabla 15 Cantidad de cargas reprocesadas por las lavadoras

	Cargas reprocesadas x lavadoras				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Total
Cargas	54	2	3 75	20	172

Fuente: propia 2020

En la gráfica 6 que se exhibe a continuación se puede ver de manera gráfica las diferentes cargas reprocesadas por semana por cada máquina lo cual permite observar en que semana hay más cargas reprocesadas en la lavandería.

Cargas 200 172 180 160 140 120 100 75 80 54 60 40 23 20 20 0 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 total Cargas reprocesadas x lavadoras

Gráfica 6 Número de cargas reprocesadas

A continuación, se muestra en la Tabla 16 las diferentes máquinas utilizadas en el departamento de lavandería con sus respetivas descripciones.

Tabla 16 Tipos de máquinas

Maquinas utilizadas en el proceso de lavandería						
Tipo de	Marca	Cantidad	Operación	Ave. x semana		
máquina						
Lavadora	Yilmak	4	Prelavado			
Lavadora	Maino	2	Prelavado			
Lavadora	WASHEX	3	Matizado	2		
Secadora	Challenge	6	Secado	3		
Centrifugadoras		3	Exprimir			

En la Tabla 17 que se presenta a continuación se muestra los distintos químicos más utilizados que se consumen en lo que respeta a las distintas cargas reprocesadas de los diferentes lavados en base a 4 semanas.

Tabla 17 Químicos más utilizados en los reprocesos

Químicos más utilizados en reprocesos					
Semana 2	Semana 3	Semana 4			
Liogeno	Bases	Sal			
Bases	Sal	Amarillo 44			
Arrocillo	AGL	Naranja			
Sal	Amarillo 44	Liogeno			
AGL	Micro	Bases			
Amarillo	Azul 15	Humect			
Enzima CH-40	Azul 80	AGL			
Carbonato	Negro silf	S.violeta			
Suavher	Naranja	Arrocillo			
micro	Qumialk	Negro solf			
Quimialk	Carbonato				
Azul 15	Suavher-B				
	Lither				
	Ac. Acético				
	Arrocillo				
	Cloro				
	Lava con				
	Sosa				
	P/pomex				
	Liogeno				
	Humect				
	S. violeta				
	Semana 2 Liogeno Bases Arrocillo Sal AGL Amarillo Enzima CH-40 Carbonato Suavher micro Quimialk	Semana 2 Semana 3 Liogeno Bases Bases Sal Arrocillo AGL Sal Amarillo 44 AGL Micro Amarillo Azul 15 Enzima CH-40 Azul 80 Carbonato Negro silf Suavher Naranja micro Qumialk Quimialk Carbonato Azul 15 Suavher-B Lither Ac. Acético Arrocillo Cloro Lava con Sosa P/pomex Liogeno Humect			

Fuente: Propia basado en el inventario del almacén de lavandería CONFETEX 2020

En la siguiente Tabla 18 se exponen las segundas por parte de lavandería que son detectadas en el área de terminado, proporcionando así un registro las piezas que no pueden ser identificadas por los distintos filtros del área de lavandería a pesar de los reprocesos de algunos cortes.

Tabla 18 Total defectos mensuales de terminado

Segundas de lavandería					
Dry	Piezas	Lavado	Piezas		
Cierre tronado por globo	1	Agujeros por lavandería	93		
Marcas de lija	1	Hilo contaminado de índigo	8		
Rotas por exceso de Daño	0	Manchas amarillentas	127		
Rotas por globo	58	Manchas de potasio	91		
Rotas por grapa	23	Marcas de lavandería	50		
Total de segundas de Dry	83	Total de segundas del lavado	369		
Total de segundas de lavandería	452				


Fuente: Departamento de terminado CONFETEX 2020

Segundas de lavandería N° de defectos Tipo de defecto

Gráfica 7 Total de defectos mensuales

Fuente: Departamento de terminado CONFETEX 2020

En la siguiente gráfica 8 se despliega un diagrama de Pareto donde se representa los diferentes defectos localizados por parte del área de revisado en terminado, lo cual permite saber que defectos tiene mayor peso en el proceso.



Gráfica 8 Diagrama de Pareto

Fuente: Propia 2020

Se pude observar en las distintas gráficas que en cuatro semanas son 21333 piezas reprocesadas estas son una cantidad considerable que representan el 11.70 %, esto es uno de los problemas presentes en lavandería. En caso de los defectos estos son también de 4 semanas 452 unidades, destacando el defecto de piezas manchadas de acuerdo a la gráfica 8.

4.6.2 Diagrama de causa y efecto

Para poder identificar la causa raíz del problema en este caso los reprocesos de lavandería se elabora un diagrama de causa y efecto con las diferentes categorías de las 6 M: método, materiales, maquinaria, medio ambiente, medidas, mano de obra, teniendo como efecto los reprocesos, así que para encontrar las causas en base a cada M se utiliza los 5 porque en cada causa.

4.6.2.15 Porqué

A continuación, se muestran los 5 porque en la Tabla 19, los cuales ayudan a tener una compresión mejor de las causas del problema antes de realizar el diagrama de causa y efecto.

Tabla 19 Análisis de los 5 porqués

	Análisis de los 5 porqués				
Causas a					
analizar	W1	W2	W3	W4	W5
¿Por qué hay	¿Por qué no	¿Por qué	¿Por qué no		
mal uso de	se están	cada vez que	hay una		
formatos?	implementand	se	persona que		
	o? Porque	implementan	lleve el		
	cada vez que	no se les da	control de		
	se	continuidad?	formatos?		
	implementan	Porque no	Porque no se		
	no se les da	hay una	ha contratado		
	continuidad	persona que	a nuevo		
		lleve el	personal		
		control de			
		formatos			
¿Por qué hay	¿Por qué no	¿Porque el	¿Por qué no	¿Por qué la	¿Por qué es
uso	se respetan	operador	hay en cada	gerencia no	molesto
inadecuado de	las cantidades	trabaja de	máquina	los ha	estar
químicos?	de los	forma	documentos	implementad	poniendo y
	diferentes	empírica?	sobre las	o? Porque es	recogiendo
	químicos?	Porque no	especificacion	molesto	cada
	Porque el	hay en cada	es del	estar	formato?
	operador	máquina	proceso de	poniendo y	Porque no

	trabaja de	documentos	lavado?	recogiendo	hay que hay
	forma	sobre las	Porque la	cada formato	distintos
	empírica	especificacion	gerencia no		lavados que
		es del	los ha		no son
		proceso de	implementad		iguales
		lavado	0		
¿Por qué hay	¿Por qué los	¿Por qué en	¿Por qué la		
mala	operadores en	ocasiones el	mayoría de		
comunicación	ocasiones no	encargado	operadores		
entre	obedecen las	tiene mal	son jóvenes y		
encargados y	indicaciones?	carácter?	no hay muy		
operadores?	Porque en	Porque la	buena		
	ocasiones el	mayoría de	relación?		
	encargado	operadores	Porque la		
	tiene mal	son jóvenes y	empresa no		
	carácter	no hay muy	tiene		
		buena	estándares		
		relación	con respeto a		
			la edad de los		
			trabajadores		
¿Por qué la	¿Por qué no	¿Por qué no	¿Por qué la		
administración	implementa	hay un	administració		
es	acciones de	equipo que	n lo considera		
inadecuada?	mejora aun	lleve a cabo	innecesario?		
	cuando están	las mejoras?	Porque		
	los	Porque la	siempre se ha		
	problemas?	administració	dado solución		
	Porque no hay	n lo considera	a problemas		
	un equipo que	innecesario	sin la		
	lleve a cabo		necesidad de		
	las mejoras		un equipo		

¿Por qué hay	¿Por qué no	¿Por qué no	¿Por qué no
fallas de	hay	se ha	se ha
maquinaria?	inspecciones	realizado un	propuesto el
	continuas de	plan de	proyecto? Por
	mantenimient	mantenimient	falta de a
	o? Porque no	o preventivo?	pollo por
	se ha	Porque no se	parte de la
	realizado un	ha propuesto	empresa
	plan de	el proyecto	
	mantenimient		
	o preventivo		
¿Por qué hay	¿Por qué la	¿Por qué no	¿Por qué no
falta de	empresa no	hay una	se ha
mantenimiento	considera	programación	analizado los
?	conveniente el	programada	costos y
	llevarlo a	para	tiempo de su
	cabo? Porque	realizarlas?	realización?
	no hay una	Porque no se	Porque no
	programación	ha analizado	hay quien
	programada	los costos y	realice las
	para	tiempo de su	actividades
	realizarlas	realización?	
¿Por qué no	¿Por qué no	¿Por qué son	
hay	se ha	•	
maquinaria de	comprado	empresa no	
respaldo	nuevas	ha	
	máquinas?	contemplado	
	Porque son	aun? Porque	
	costos que la		
	empresa no		
Į.	l		1 1

	ha				
	contemplado				
	aun				
¿Por qué hay	¿Por qué hay	¿Por qué hay	¿Por qué el	¿Por qué	¿Por qué no
exposición a	inhalación de	un carrusel	área de	tienen sobre	se han
sustancias	potasio en los	de potasio en	potasio no	inventario de	deshecho y
toxicas?	operadores?	la lavandería?	tiene espacio	equipo?	organizado
	Porque hay un	Porque el	para un	Porque no se	de lo que no
	carrusel de	área de	carrusel más?	han	ocupan?
	potasio en la	potasio no	Porque tienen	deshecho u	Porque no
	lavandería	tiene espacio	sobre	organizado	tienen
		para un	inventario de	de lo que no	dónde
		carrusel más	equipo	ocupan	meterlo
¿Por qué no	¿Por qué no	¿Por qué las	¿Por qué así		
hay	se pesa las	cargas se	se ha		
dispositivos de	cargas por	manejan por	trabajado		
medidas como	lavado?	la cantidad	siempre?		
basculas?	Porque las	del número	Porque así		
	cargas se	de piezas?	han estado		
	manejan por	Porque así se	programadas		
	la cantidad del	ha trabajado	cada una de		
	número de	siempre	las		
	piezas		operaciones		
			del proceso		
¿Por qué hay	¿Por qué no	¿Por qué se	¿Por qué es		
defecto de tela	hay un filtro	considera	una actividad		
en la variación	de inspección	como una	extra que ya		
de tono?	que clasifiqué	actividad que	se debió de		
	las prendas	no agrega	haber		
	antes de que	valor al	realizado		

	inicié el	producto?	anteriorment		
	proceso?	Porque es	e? Porque		
	Porque se	una actividad	que en la		
	considera	extra que ya	confección de		
	como una	se debió de	la prenda se		
	actividad que	haber	verifica si es		
	no agrega	realizado	por tono		
	valor al	anteriorment			
	producto	е			
¿Por qué hay	¿Por qué hay	¿Por qué no	¿Por qué los	¿Por qué el	
reprocesos?	variación de	se respeta la	operadores	formulario	
	tonos? Porque	fórmula de	se basan en	no tiene los	
	no se respeta	cada lavado?	el	tiempos	
	la fórmula de	Porque los	conocimiento	reales de la	
	cada lavado	operadores	empírico?	operación?	
		se basan en	Porque el	Porque se	
		el	formulario no	hacen	
		conocimiento	tiene los	modificacion	
		empírico	tiempos	es de último	
			reales de la	momento en	
			operación	la fórmula	
¿Por qué hay	¿Por qué no	¿Por qué los	¿Por qué no	¿Por qué	¿Por qué el
capacidad de	se está	operadores y	hay suficiente	lavandería va	departamen
producción	aprovechando	máquinas	trabajo para	esperando al	to de dry no
ineficiente?	de manera	permanecen	cada	departament	tiene
	eficiente la	parados?	máquina?	o de dry?	mucho
	capacidad de	Porque no	Porque	Porque el	trabajo?
	la lavandería?	hay suficiente	lavandería va	departament	Porque la
	Porque los	trabajo para	esperando al	o de dry no	líneas de
	operadores y	cada máquina	departament	tiene mucho	confección
	máquinas		o de dry	trabajo	están

	permanecen				sacando
	parados				menos
					producción
¿ Por qué hay	¿Por qué la	¿Por qué no	¿Por qué el		
falta de	gerencia de	hay un	encargado de		
formatos del	lavandería no	seguimiento	lavandería		
control de	ha	continuo cada	esta siempre		
proceso?	implementado	vez que los	ocupado con		
	el uso de	establece?	otros asuntos		
	formatos?	Porque el	y no le da		
	porque no	encargado de	tiempo de		
	hay un	lavandería	llevarlo?		
	seguimiento	está siempre	Porque no		
	continuo cada	ocupado con	hay quien lo		
	vez que los	otros asuntos	apoye y lleve		
	establece	y no le da	el		
		tiempo de	seguimiento		
		llevarlo	del proceso		
iDor guá bay	iDor guó no	iDor quá los	iDor guó al	i Dor guó	¿Por qué no
	¿Por qué no				•
	se termina el	-	reprocesarse se retrasan		_
entrega del producto al	corte completo?	impiden que el corte salga		•	estándares
departamento		completo?	Porque son	_	de calidad y
siguiente?	reproceso los	-	más de una	piezas?	no pasan?
siguicite:	cuales	reprocesarse		Porque no se	•
	impiden que	•	regresan las	•	químicos
	el corte salga		mismas	estándares	que se
	completo	P.0200	piezas	de calidad y	•
	3		F.0200	no pasan	los
				paodii	reprocesos
					. 55. 55555

				son forma
				empírica
¿Por qué el lay	¿Por qué	¿Por qué no		
out de	algunas	hubo una		
lavandería está	operaciones	buena		
mal	consecutivas	planeación de		
distribuido?	están	distribución?		
	separadas?	Porque no se		
	Porque no	contemplaron		
	hubo una	nuevos		
	buena	equipos que		
	planeación de	fueran		
	distribución	adquiriendo		
¿Por qué hay	¿por qué hay	¿Por qué no	¿Por qué son	
tecnología	máquina que	se han	costos que la	
obsoleta?	están muy	comprado	administració	
	viejas? Porque	nuevos	n no quiere	
	no se han	equipos?	gastar?	
	comprado	Porque son	Porque falta	
	nuevos	costos que la	de	
	equipos	administració	presupuesto	
		n no quiere		
		gastar		
¿Por qué no	¿Por qué no	¿Por qué no		
está	se ha	hay una		
estandarizado	clasificado	documentaci		
el tiempo del	cada uno de	ón de cada		
proceso de	los lavados	uno de estos?		
cada operación	según sus	Porque no		
en los	características	hay un		
	? Porque no	seguimiento		

diferentes	hay una	de cada uno	
lavados?	documentació	de los lavados	
	n de cada uno		
	de estos		
¿Por qué la	¿Por qué no	¿Por qué no	¿Por qué no
temperatura	se ha	se	se han
no está			
establecida	cada lavado?		lavados que
	Porque no se		se procesan a
lavado?	estandarizado	por lavado?	
	la	porque por	
	temperatura	que no se han	
	por lavado	clasificado los	hay una
		lavados que	bitácora del
		se procesan a	proceso por
		la misma	lavado
		temperatura	
¿Por qué no se	¿Por qué se	¿Por qué se	¿Por qué no
respeta la	agregan de	les pasa a los	pesan las
cantidad de	más o menos	operadores?	cargas?
prendas por	piezas según	Porque no	Porque no
máquina?	lo	pesan las	había una
	especificado?	cargas	unidad de
	porque se les		medida
	pasa a los		
	operadores		

4.6.2.2 Análisis de la causa raíz

En el diagrama de causa y efecto gráfica 9 se aprecian diferentes causas que provocan los reprocesos de lavandería.

causa efecto Mediciones Material Personal Mal manejo de las máquinas Falta dispositivos de medidas bascula Falta de estandarización de tiempos de peraciones Mal uso de formatos La temperatura no esta Defecto de tela establecidad para cada avado Uso inadecuado de químicos No se respeta la cantidad de piezas por carga Mala comunicación Administración inadecuada Reprocesos **>**de lavandería Tecnología obsoleta Falta de maquinaria de respaldo Pobre priorización de Mala plaenación del lay Exposición a potasio Falta de mantenimiento Retrasos de entrega de producción alta de formatos Falla de maquinaria Capacidad de producción ineficiente

Gráfica 9 Diagrama causa y efecto

Máquinas

Métodos

Una vez hecho el diagrama de causa y efecto se encuentra la causa raíz elaborando un listado para establecer valores de criterio según el de mayor prioridad.

Método

- √ Capacidad de producción ineficiente
- ✓ Falta de formatos
- ✓ Retrasos de entrega de producción
- ✓ Mala planeación del Lay out

Entorno

- ✓ Pobre priorización de tareas
- √ Tecnología obsoleta

Maquinaria

- √ Falla de maquinaria
- ✓ Falta de mantenimiento

✓ Falta de maquinaria de respaldo

Mano de obra

- ✓ Mal manejo de las máquinas
- ✓ Mal uso de formatos
- ✓ Uso inadecuado de químicos
- ✓ Mala comunicación
- ✓ Administración inadecuada

Medidas

- ✓ Falta de estandarización de tiempos de operaciones
- ✓ La temperatura no está establecida para cada lavado
- ✓ No se respeta la cantidad de piezas por carga
- √ Falta de metas a corto plazo

Materiales

- ✓ Falta dispositivos de medidas bascula
- ✓ Defecto de tela
- ✓ Falta de control de calidad de tela

Medio ambiente

✓ Exposición a potasio

En la Tabla 20 se muestra se determina la causa raíz en base a una valoración según los criterios del más probable al menos de una puntación de 1 a 3.

- √ 3 Altamente probable
- √ 2 Poco probable
- √ 1 Muy poco probable

Tabla 20 Causas raíz

Causa encontradas en el problema						
Causas	Criterio	S				Totales
Método					Medible	

	Es factor del prob.	Causa directa	Solución directa	Solución factible		Bajo costo	
Capacidad de producción ineficiente	2	1	2	3	3	2	13
Falta de formatos	3	3	2	2	3	1	14
Retrasos en la entrega de producción	2	2	2	2	1	1	10
Mala planeación del lay out	1	2	2	2	2	3	12
Pobre priorización de tareas	2	1	2	1	1	3	10
Tecnología obsoleta	2	2	1	1	1	1	8
Maquinaria	Es factor del prob.	Causa directa	Solución directa	Solución factible	Medible	Bajo costo	
Falla de maquinaria	1	1	2	2	3	2	11
Falta de mantenimiento	2	1	2	2	2	1	10
Falta de maquinaria de respaldo	1	1	1	2	1	3	9
Mano de obra	Es factor del prob.	Causa directa	Solución directa	Solución factible	Medible	Bajo costo	

Mal manejo de las máquinas	3	2	2	2	1	3	13
Mal uso de formatos	3	3	3	2	1	3	15
Uso inadecuado de químicos	3	2	2	2	3	2	14
Mala comunicación	1	2	1	2	1	3	10
	2	2	1	2	1	3	11
Administración inadecuada	2	2	1	2	1	3	11
Medidas	Es	Causa	Solución	Solución	Medible	Bajo	
	factor	directa	directa	factible		costo	
	del						
	prob.						
Falta de	3	3	2	2	3	3	16
estandarización de							
tiempos							
Temperatura no	2	2	2	2	3	1	12
establecida							
No se respeta la	3	2	3	3	2	2	15
cantidades de							
prendas por carga							
Falta de metas a	1	1	1	2	1	3	9
corto plazo							
Materiales	Es	Causa	Solución	Solución	Medible	Bajo	
	factor	directa	directa	factible		costo	
	del						
	prob.						
Falta de dispositivos	3	2	1	2	3	2	13
de medida							
Defecto de tela	3	2	2	2	1	2	12

Medio ambiente	Es	Causa	Solución	Solución	Medible	Bajo	
	factor	directa	directa	factible		costo	
	del						
	prob.						
Exposición de	1	1	1	1	1	1	6
potasio							

La causa raíz del problema es la falta de control del sistema, por la inexistencia de formatos y uso de estos; así, como la del que no se respeta la cantidad de prenda que maneja cada máquina y falta de estandarización de operaciones que de cierta forma están relacionadas una con otra.

4.7 5D: determinar acciones correctivas

Una vez identificado la causa raíz se determina las acciones correctivas como se muestra en la tabla 20.

Tabla 21 Acciones correctivas

	Análisis de acciones correctivas					
Causa raíz	Acciones correctivas					
Capacidad de	Disminuir los tiempos muertos de espera					
producción						
ineficiente						
Falta de formatos	Diseñar formatos de cada lavado					
	Disminuir los reprocesos en base al uso e formatos					

Retrasos en la	
entrega de	
producción	
Mala planeación del	Reprogramar el plan de producción en base a
lay out	diagrama del flujo del mismo
Pobre priorización de	En listar todas las actividades del proceso y
tareas	priorizarlas según la operación en un checklist
Tecnología obsoleta	Realizar pequeñas reuniones donde se les invite a
	cooperar con la empresa
Falla de maquinaria	Realizar inspecciones continuas programadas cada
	mes a través del diseño de un plan de trabajo
Falta de	
mantenimiento	Realizar un plan de mantenimiento preventivo
Falta de maquinaria	Comprar máquinas nuevas
de respaldo	
Mal manejo de las	Capacitación sobre el uso de estas cuando entre un
máquinas	nuevo operador
	·
Mal uso de formatos	Dar el seguimiento a estos una vez diseñados ya se
	ha estableciendo a una persona que lleve el control
	de los procesos

	Diseñar formatos de cada lavado donde especifiquen				
Uso inadecuado de	las proporciones adecuadas de los químicos y				
químicos	pegarlos en cada máquina				
Mala comunicación	Realizar juntas con los operadores donde se hable				
	acerca de los problemas presentados por semana				
Administración	Establecer reuniones de trabajo donde se presenten				
inadecuada	a la gerencia mejoras el proceso				
Falta de	Estandarizar los tiempos de cada lavado para cada				
estandarización de	operación				
tiempos					
Temperatura no	Estandarizar la temperatura de cada máquina según				
establecida	el lavado procesado y hacer una revisión de cada				
	máquina para que cada una este aniveladas a la				
	misma temperatura				
No se respeta la	Llevar el control del proceso de cada máquina a través				
cantidades de	del uso formatos para así tener siempre un estándar				
prendas por carga	de las piezas que entran por carga				
Falta de metas a	Establecer un plan donde se establezcan las metas				
corto plazo	por parte de lavandería por semana				
Falta de dispositivos	Comprar dispositivos de medida				
de medida					
Defecto de tela	Realizar inspecciones por cada lavado y corte que				
	entre lavandería a través de un control que reporte				
	éste problema antes de iniciar el proceso y separarlo				
Exposición de potasio	Trasladar el carrusel a otro lado				

4.8 6D: implementar acciones correctivas

Se efectúan cada una de las acciones correctivas de acuerdo a la causa raíz y las acciones mencionadas en la 5D, enfocándose en la de falta de documentación de cada fórmula de los distintos lavados por lo que se presentan distintos formatos según el lavado.

En la tabla 21 se muestra un formato para llevar el control del proceso de cada carga en lo que respeta a las máquinas secadoras esto permitirá disminuir el encogimiento de prendas y saber la cantidad de piezas que pasa por cada máquina, este será llenado con la fecha que corresponda, la hora de entrada de la carga, la hora de salida de la carga, el lavado, corte, No. de secadora, temperatura máxima y mínima establecida y la formula a utilizar por parte de la máquina.

Tabla 22 Producción de máquinas secadoras

		Pro	ducción d	lel áre	ea de máqı	uinas secado	ras				
Confecc	Confecciones textiles de Teziutlán de S.A de C.V										
Fecha	Hora de entrada	Hora de salida	Lavado	O/C	No. secadora	Temperatura máx.	Temperatura min	Fórmula			

Fuente: Propia 2020

En la siguiente tabla número 22 se presenta el formato del prelavado del lavado Fargo el cual está diseñado con un encabezado que se debe de llenar éste contiene: el nombre de la empresa, la marca, máquina a utilizar, el lavado, fecha, estilo, kg por carga, piezas por carga y operaciones realizadas en Dry, este último solo se marcara con una x si es que la lleva; posteriormente contiene las operaciones que lleva el prelavado estas se marcan como tipo checklist con una x, si es que lleva la operación en el lavado al igual que los químicos a utilizar y se llena el tiempo, la temperatura, litros de agua y el PH. Este formato tiene la finalidad de controlar las operaciones solo del lavado Fargo en la máquina Yilmak, así como los químicos a utilizar con la finalidad de evitar reprocesos al tener el control del mismo lavado en cada máquina.

Tabla 23 Lavado FARGO prelavado

	Formato de fórmula del proceso de lavado										
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.											
Fecl	na:		Marca: Ariat		Máquina: Y	ilmak	Lavado:	Fargo)		
O/C:			Es	tilo:	Kg x carga:		Pzas x ca	arga:			
Dry	Dry process										
Bigo	tes	S:	Ch	evrons:	Resina spra	ıyada:					
Res	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija genera	l:	Potasio L	:			
Prel	Prelavado										
NO	Х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH		
1		Desgome		Descrudher	1500 MI		1000				
1		Desguille		Bases	2500 MI						
2		Enjuague		Solo agua			1000	Frio			
				P/pomex	10 Bultos		1000				
3		Abrasión		BASES	4000 MI						
				Henzime hc-40	400 Gr						
4		Enjuague		Solo agua			1000	Frio			
				Carbonato	300 Gr		1000				
5		Abrasión		P/pomex	3 Bultos						
				Bases	4000 MI						

		Henzima hc-40	100 Gr					
6	Enjuague	Solo agua				Frio		
7	Desarenado			10 Min				
		Quimialk	1000 MI		1000			
8	Lavado	Bases	2000 MI					
		Peróxido	3000 MI					
9	Enjuague	Solo agua				Frio		
10	Enjuague	solo agua						
11	Casa	Ácido acético	350 Gr		1000			
11	Casa	Lither	450 Gr					
12	Centrifugado	•	•	•	•	•		
13	Secado	Secado						
14	Potasio							

En la tabla 23 se presenta el formato del matizado del lavado Fargo el cual está formado con un encabezado donde se deben requisitar los datos solicitados este tiene como finalidad llevar el control y seguimiento del proceso del lavado para evitar posibles reprocesos del lavado Fargo en la máquina Washex.

Tabla 24 Lavado FARGO matizado

Formato de fórmula del proceso de lavado									
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.									
Fecha:	Marca: Ariat	Máquina: Washex	Lavado: Fargo						
O/C:	Estilo:	Kg x carga:	Pzas x carga:						
Dry process									
Bigotes:	Chevrons:	Resina sprayada:							
Resina sumergida:	Lija localizada:	Lija general:	Potasio L:						
Washex									
NO x Operación	x Químico	Cantidad Tiempo	Agua (I) C° PH						

1	Neutralizado	Lava con	800 MI		1000	
		Bases	1200 MI			
		Ácido oxálico	200 Gr			
2	Enjuague	Solo agua		1 Min	1000	
3	Lavado	Bases	1000 MI		1000	
		Quimialk	1000 MI			
		Peróxido	1500 MI			
4	Enjuague	Solo agua		1Min	1000	
5	Casa	Ácido acético	250 MI		1000	
		Lither	250 MI			
6	Enjuague	Solo agua		1Min	1000	
7	Matizado	AGI	1.7 Gr		1000	
		Dto-2	0.3 Gr			
		S-violeta	150 MI			
8	Centrifugado		<u> </u>			
9	Secado					
10	Ozono					
11	Secado					

En la tabla 24 se presenta el formato del prelavado del lavado Durango, este tiene un encabezado igual que la tabla 22 y se llena de la misma manera, posteriormente se presentan las operaciones del lavado que se marcaran con una x si es que las lleva o no, tipo checklist, esto es lo mismo para los químicos a utilizar, se marcará solo si los lleva o no y después se llena el tiempo, la temperatura y el PH, este tiene la finalidad de observar el seguimiento y control del lavado Durango.

Tabla 25 Lavado DURANGO prelavado

Formato de fórmula del proceso de lavado
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.

Fecha:		Marca: Ariat	Máquina:Yi	Máquina:Yilmak		Lavado: Durango		
O/C:		Estilo:	Kg x carga:	Kg x carga:		Pzas x carga:		
Dry p	orocess							
Bigot	tes:	Chevrons:	Resina spra	ayada:				
					Potasio)		
Resir	na sumergida:	Lija localizada:	Lija genera	l:	localiza	ido:		
Prela	vado							
NO	x Operación	x Químico	Cantidad	Tiempo	Agua	C°	PH	
1	Desgome	Descrudher			1000			
_	Desgonie	Bases	4800 MI		1000			
2	Enjuague	Solo agua			1000			
		P/pomex	6 Bultos					
		Perlita	1 Bulto		1000			
3	Abrasión	Arrocillo						
		Bases	4800 MI					
		Henzime ch-40	300 Gr					
4	Desarenado		-	1	-	•		
5	Lavado	Bases	2400 ML		1000			
5	Lavado	Carbonato			1000			
6	Enjuague	Solo agua						
4	Centrifugado)	1	1	1	ı		
5	Secado							
6	Potasio							

En la tabla 25 se observa el formato del matizado del lavado Durango el cual está conformado con un encabezado que es el mismo de la tabla 22 y se llena exactamente igual, tiene descritas las operaciones del lavado y los químicos utilizados los cuales se marcarán con una x si los lleva o no y se colocará el tiempo, la temperatura y el PH este formato tiene la finalidad de llevar el control y seguimiento del matizado del lavado Durango.

Tabla 26 Lavado DURANGO matizado

			Fo	ormato de fói	mula del p	roceso de l	avado			
Cor	nfe	cciones Textiles	de	Teziutlán S.A	DE C.V.					
Fec	ha	1:	Marca: Ariat		Máquina: v	Máquina: washex		Lavado: Durango		
0/0	:		Estilo:		Kg x carga	:	Pzas x carga	a:		
Dry	, bi	rocess								
Big	ote	es:	Cl	nevrons:	Resina spr	ayada:				
Res	Resina sumergida:		Li	ja localizada:	Lija genera	al:	Potasio loca	lizado:		
Wa	sh	ex								
	x	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
				Lava con	1100 MI					
1		Neutralizado		Bases	1300 MI		1000			
				Oxálico	200 GR					
2		Enjuague		Solo agua			1000			
	3	Neutralizado		lava con	1100 MI					
3				Bases	1300 MI		1000			
				Oxálico	200 Gr					
4		Enjuague		Solo agua			1000			
5		Lavado		Bases	1300 MI		1000			
6		Enjuague		Solo agua			1000			
7		Lavado		Bases	1300 MI		1000			
8		Enjuague		Solo agua			1000			
				Sal	2 Kg					
9		Matizado		Amarillo 44	1.4 Kg		1000			
				AGI	0.9 Gr					
10	Ce	entrifugado	•	•	•	•	·	•	•	
11	Se	ecado								
12	Oz	zono								
13	Se	ecado								
	1				to: Propia 2					

En la tabla 26 se presenta el formato del prelavado del lavado Turnout, este tiene un encabezado igual que la tabla 22 y se llena de la misma manera, posteriormente se presentan las operaciones del lavado que se marcaran con una x si es que las lleva o no, esto es lo mismo para los químicos a utilizar, se marcará solo si los lleva o no y después se llena el tiempo, la temperatura y el PH, este tiene la finalidad de observar el seguimiento y control del lavado Turnout.

Tabla 27 Lavado TURNOUT prelavado

			For	mato de fórmula	del proceso	de lavado				
Conf	ec	ciones Textiles	d	e Teziutlán S.A DE C	C.V.					
Fech	ıa:		Marca: Ariat		Máquina: Y	ʻilmak	Lavado: T	urno	ut	
O/C:	O/C:		Es	tilo:	Kg x carga	:	Pzas x car	ga:		
Dry	prc	ocess								
Bigo	tes):	Cł	nevrons:	Resina spra	ayada:				
Resi	na	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija genera	ıl:	Potasio lo	caliza	do:	
Prela	ava	do								
NO	Х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
				P/pomex	7 Bultos					
1		Abrasión	Abrasión		Bases com	5000 MI		1000		
				Henzime hc-40	100 MI					
2		Desarenado	•	•			•	•		
3		Enjuague		Solo agua			1000			
4		Lavado		Carbonato	500 Gr		1000			
•		Lavado		Bases com	2000 MI		1000			
5		Enjuague		Solo agua			1000			
6		Centrifugado	•	•	·	<u> </u>	•	•		
7		Secado								
8		Potasio								

En la tabla 27 se observa el formato del matizado del lavado Turnout el cual está conformado con un encabezado que es el mismo de la tabla 22 y se llena exactamente igual, tiene descritas las operaciones del lavado y los químicos utilizados los cuales se marcarán con una x si los lleva o no, posteriormente se colocará el tiempo, la temperatura y el PH este formato tiene la finalidad de llevar el control y seguimiento del matizado del lavado Turnout.

Tabla 28 Lavado TURNOUT matizado

			Forn	nato de fórmula	del proceso d	e lavado					
Con	fec	ciones Textiles d	le Tez	ziutlán S.A DE C.V.							
Fech	na:		Ma	arca: Ariat	Máquina: Y	ʻilmak	Lavado: T	urnou	ıt		
O/C	:		Es	tilo:	Kg x carga	:	Pzas x car	ga:			
Dry	pro	ocess									
Bigo	tes	:	Ch	nevrons:	Resina spra	ayada:					
Resi	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija genera	l:	Potasio lo	caliza	do:		
Was	shex	(
NO	х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH		
				Lava con	1000 MI						
1		Neutralizado		Neutralizado		Bases	1200 MI		1000		
				Ácido oxálico	200 Gr						
2		Enjuague		Solo agua			1000				
3		Lavado		Bases	1300 MI		1000				
		Enjuague		Solo agua			1000				
				Sal	2 Kg						
				AGI	6 Gr						
4		Matizado		Amarillo 44	3.8 gr		1000				
				S. Violeta	0.6 Gr						
				Azul directo 15	140 ML						

5	Centrifugado
6	Secado
7	Ozono
8	Secado

En la tabla 28 se observa el formato de operaciones del lavado Ironside en el cual tiene un encabezado igual que la tabla 22 y se llena de la misma forma, posteriormente se presenta las operaciones y químicos los cuales se marcarán con una x si es que lleva el lavado o no, este formato tiene la finalidad de llevar el control y seguimiento del lavado Ironside.

Tabla 29 Lavado Ironside

	Formato de fórmula del proceso de lavado										
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.											
Fecha:			Ma	arca: Ariat	Máquina: YILMAK		Lavado:	Irons	ide		
O/C	:		Es	tilo:	Kg x carga	a:	Pzas x ca	arga:			
Dry	Dry process										
Bigotes: Chevrons: Resina sprayada:											
Res	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija gener	al:	Potasio L	:			
Prelavado											
NO	Х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH		
1		Desgome		Descrudher	1500 MI		1000				
1		Desgonie		Bases	2000 MI						
2		Enjuague		Solo agua			1000	Frio			
				Arrocillo	3 Bultos		1000				
3		Abrasión		Bases	3600 MI						
		ADIASION		Henzime hc-40	600 Gr						
				Super 8	450 GR						
4		Enjuague		Solo agua			1000	Frio			

5	Enjuague	Solo agua				
6	Casa	Ac. acético	300 Gr			
	Casa	Lither	300Gr			
	Enjuague	Solo agua				
		Carbonato	1 Kg		1000	
7	Decolorado	Cloro	7 L			
/	Decolorado	Lava com	800 MI			
		Bases	1200 MI			
8	Enjuague	Solo agua				Frio
9	Neutralizado	Neuther		10 Min		
	Neutralizado	Bases				
	Enjuague	Solo agua				
		Bases	1500 MI		1000	
10	Lavado	Alcapher				
		Quimialk	500 MI			
11	Enjuague	Solo agua				Frio
12	Centrifugado		•		•	
13	Secado					

En la tabla 29 se observa el formato del prelavado del lavado Blue haze el cual tiene un encabezado como la 22 este se llena exactamente igual posteriormente las operaciones y químicos se marca una x si es que la lleva si no se deja así tiene la finalidad de que el operador lleve el control del lavado y observe cada una de las operaciones en las que identifique que químicos utiliza del propio lavado Blue haze.

Tabla 30 Lavado Blue haze prelavado

Formato de fórmula del proceso de lavado								
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.								
Fecha:	Marca: Ariat	Máquina: Yilmak	Lavado: Blue haze					

O/C	:		Es	tilo:	Kg x carg	a:	Pzas x ca	rga:	
Dry	pro	ocess							
Bigo	otes	S:	Ch	nevrons:	Resina sprayada:				
Res	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija gene	ral:	Potasio L	.:	
Prel	Prelavado								
NO	Х	Operación	X	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH
		Desgome		Descrudher					
1		Desgonie		Bases con					
2		Enjuague		Solo agua					
				P/pomex					
		Abrasión		Bases con					
3				Henzime ch-40					
4		Enjuague		Solo agua					
				P/pomex					
		Abrasión		Bases con					
5				Henzime ch-40					
6		Enjuague		Solo agua					
7		Desarenado				1		•	
		Casa		Ácido acético					
8		Cusu		Lither					
9		Enjuague		Solo agua					
				Carbonato					
		Decolorado		Cloro					
		Decolorado		Bases con					
10				Sulfato					
		Neutralizado							
11		11Cati alizado							
12		Enjuague		Solo agua					
13		Centrifugado							
14		Secado							
15		Potasio							

En la tabla 30 se observa el formato de operaciones del matizado del lavado Blue haze el cual tiene un encabezado que se llena como la tabla 22 y posteriormente indica las operaciones y químicos que se marcan con una x si es que el lavado lleva eso o no, esto con la finalidad de que el formato ayude a tener un mejor control de las operaciones del lavado Blue haze.

Tabla 31 Lavado Blue haze matizado

		Form	ato	de fórmula d	lel proces	o de lav	ado		
Con	fec	ciones Textiles	s d	e Teziutlán S.A	DE C.V.				
Fecl	ha:		Ma	arca: AriatT	Máquina: Yilmak		Lavado: Blue haze		
O/C	:		Es	tilo:	Kg x carg	a:	Pzas x ca	rga:	
Dry process									
Bigo	otes);	Ch	evrons :	Resina sp	rayada:			
Res	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija gene	ral:	Potasio L	.:	
Was	shex	K							
NO	Х	Operación	Х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH
				Lava con					
		Neutralizado		Bases					
1				Oxálico					
2		Enjuague		Solo enjuague					
		Casa		Lither					
3		Casa		Ac acético					
4		Enjuague		Solo enjuague					
				Quimialk					
		Lavado		Bases					
5				Peróxido					
6		Enjuague		Solo enjuague					
		Casa		Ac acético					
7		Casa		Lither					
8		Matizado		Amarillo 44					
9		Centrifugado	ı	1	ı	1	ı	1	1
10		Secado							

11	Ozono
12	Secado

En la tabla 31 se observa el formato de operaciones del lavado Lenox del prelavado en el cual tiene un encabezado igual que la tabla 22 y se llena de la misma forma posteriormente se presenta las operaciones y químicos los cuales se marcarán con una x si es que lleva el lavado o no, y se llenará lo que es el tiempo, el agua, la temperatura y el PH, este formato es para tener un control de las operaciones del lavado Lenox.

Tabla 32 Lavado Lenox prelavado

	Formato de fórmula del proceso de lavado									
Con	Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.									
Fecha: Marca: Ariat					Máquina:	Yilmak	Lavado:	Len	ОХ	
O/C	:		Es	tilo:	Kg x carg	a:	Pzas x ca	arga	:	
Dry	pro	cess								
Bigo	otes	:	Ch	evrons :	Resina sp	rayada:				
Resi	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija gene	ral:	Potasio I	:		
Prel	ava	do								
NO	х	Operación	Х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
		Desgome		Descrudher	1000 MI					
1		Desgonie		Bases	2500 MI					
2		Enjuague		Solo agua						
				P/pomex	8 bultos					
		Abrasion		Perlita	3 Bultos					
		Abrasion		Bases	3100 MI					
3				Henzime ch40	100 Gr					
4		Enjuague		Solo agua						
5	5 Desarenado								1	
6		Lavado		Bases	1800 ml					

7	Enjuague		Solo agua			
8	Centrifugad	lo				
9	Secado					
10	Potasio					

En la tabla 32 se presenta un formato para llevar el seguimiento y control del lavado Lenox en el matizado y evitar errores de algún químico, este formato tiene un encabezado que se llenará como el de la tabla 22 y en el que se incluyen las operaciones del lavado y los químicos a utilizar por lo que el operador marcará una x si es que lleva la operación y el químico correspondiente y llenará las casillas de tiempos, la temperatura y el PH.

Tabla 33 Lavado Lenox matizado

		Format	:o c	le fórmula d	el proces	o de lav	ado		
Con	Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.								
Fecl	Fecha:			arca: Ariat	Máquina:	Yilmak	Lavado:	Len	ЭX
O/C	:		Es	tilo:	Kg x carg	a:	Pzas x ca	arga	:
Dry	pro	ocess							
Bigo	otes	:	Ch	evrons :	Resina sp	rayada:			
Res	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija gene	ral:	Potasio L	:	
Was	she	X							
NO	х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH
				Lava con	900 MI				
		Neutralizado		Bases	1000 MI				
1				Ácido oxálico	200 Gr				
2	2 Enjuague			Solo agua					
3		Lavado	Bases		1000 MI				
4		Enjuague		Solo agua					
5		Matizado		Sal	3 Gr				

			Agi	4.5 Gr		
		/	Amarillo 44	2 Gr		
		1	Negro solf	1.6 Gr		
6	Centrifugado	ı				
7	Secado					
8	Ozono					
9	Secado					

En la tabla 33 se observa el formato del lavado Carbine este tiene la finalidad de llevar el control y seguimiento de las operaciones de este lavado ya que es el lavado que más se reprocesa, el operador verificará que lleve cada uno de los químicos y marcará con una x si lleva o no la operación, así como llenará la casilla de los tiempos, temperatura y el PH.

Tabla 34 Lavado Carbine

	Formato de fórmula del proceso de lavado									
Con	fec	ciones Textiles	s d	e Teziutlán S.A	DE C.V.					
Fecl	na:		Ma	arca: Ariat	Máquina:	Yilmak	Lavado:	Carl	oine	
O/C	:		Es	tilo:	Kg x carg	a:	Pzas x ca	arga	:	
Dry	pro	ocess								
Bigo	otes	S:	Ch	evrons :	Resina sp	rayada:				
Res	ina	sumergida:	Lij	a localizada:	Lija genei	ral:	Potasio L.:			
Prel	ava	ido								
NO	Х	Operación	Х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
		Neutralizado		Lava con	600 MI					
1		Neutralizado		Base	1000 MI					
2		Enjuague		Solo agua						
				Perlita	1 Bulto					
		Abrasión		Arrocillo						
5				Bases	2500 MI					

		Henzime ch40	700 Gr		
6	Enjuague	Solo agua			
7	Enjuague	Solo agua			
	Casa	Ac. Acético	400 Gr		
8	Casa	Lither	400 Gr		
9	Enjuague	Solo agua			
		Carbonato	1 Kg		
		Cloro	20 L		
	Decolorado	Lava con	800 MI1		
		Bases con	1000 MI		
10		Sulfato			
11	Enjuague	Solo agua			
		Bases	1500 MI		
	Neutralizado	AGI	1.5 Gr		
12		Quimialk	800 MI		
13	Centrifugado	l			
14	Secado				

En la tabla 34 se encuentra el formato del lavado Festival blue de matizado el cual tiene la finalidad de ayudar a controlar el proceso de operaciones del mismo lavado y darle seguimiento donde el encabezado se llenará igual que la tabla 22 y las operaciones y químicos se marcará con una x si es que las lleva o no posteriormente se llenará las casillas del tiempo, temperatura y PH.

Tabla 35 Lavado Festival blue prelavado

Formato de fórmula del proceso de lavado										
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.										
Fecha:	Marca: Ariat	Máquina: Yilmak	Lavado: Festival blue							
O/C: Estilo: Kg x carga: Pzas x carga:										
Dry process	Dry process									

Bigo	tes	:	Chevrons:		Resina sprayada:					
Resi	na	sumergida:	Lija localizada:		Lija general:		Potasio L.:			
Prela	ava	do								
NO	Х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
				Descrudher	1500 MI					
		Desgome		Bases	1500 MI					
1				Humect	300 MI					
2		Enjuague		Solo agua						
				Arrocillo	3 Bultos					
		Abrasión		Bases	2500 MI					
3				Henzimech40	200 Gr					
4		Enjuague		Solo agua						
5		Lavado		Bases	1500 MI					
6		Enjuague		Solo agua						
7		Centrifugac	lo	1	ı		1	1	1	
8		Secado								
9		Potasio								

En la tabla 35 se presenta el diseño del formato del matizado del lavado Festival azul el cual sirve de control y apoyo al operador, además de que da seguimiento a cada una de las operaciones del lavado en matizado indicando si las lleva se marcan con una x y si no así se deja y se salta a la otra éste tiene encabezado que se llenará como la tabla 2 subsiguientemente en la parte de operaciones se colocarán los tiempos, temperatura y el PH.

Tabla 36 lavado Festival blue matizado

Formato de fórmula del proceso de lavado									
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.									
Fecha:	Marca: Ariat	Máquina: Yilmak	Lavado: Festival blue						
O/C:	Estilo:	Kg x carga:	Pzas x carga:						

Dry process										
Bigotes: Chevrons:			evrons :	Resina sprayada:						
Resina sumergida:			Lij	a localizada:	Lija genei	ral:	Potasio L.:			
Was	she	x								
NO	Х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
				Lava con	700 MI					
1		Neutralizado		Bases con	1000 ML					
				Ácido oxálico	200 Gr					
3		Enjuague		Solo agua						
3		Lavado		Bases	1000 MI					
4		Enjuague		Solo agua						
				Sal	2 Kg					
5		Matizado		Agi	2.59 Kg					
				Amarillo44	0.4 Gr					
6		Centrifugado		1	1	L	1	1	1	
7		Secado								
8		Potasio								

En la tabla 36 se observa el diseño de un formato del lavado silverton del prelavado, el cual tiene como finalidad el de verificar y controlar las operaciones del lavado, este tiene un encabezado que se llena como la primera tabla 22 y en las operaciones se describe cada una de ellas, así como lo químicos a utilizar marcando con una x si es que lleva la operación y si no se deja vacío posteriormente se llenan las casillas del tiempo, temperatura y el PH.

Tabla 37 Lavado silverton prelavado

Formato de fórmula del proceso de lavado										
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.										
Fecha:	Marca: Ariat	Máquina: Yilmak	Lavado: Silvertón							
O/C:	Estilo:	Kg x carga:	Pzas x carga:							

Dry process										
Bigotes: Che			ievrons:	Resina sprayada:						
Resina sumergida:			Lija localizada:		Lija general:		Potasio L.:			
Prel	ava	do								
NO	х	Operación	х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH	
1		Desgome		Descrudher						
_		Desgonie		Bases						
2				Solo agua						
		Enjuague		Perlita						
3				Bases						
				Henzimech40						
4		Enjuague		Solo agua						
5		Lavado		Quimialk						
		Lavado		Bases						
6		Enjuague		Solo agua						
7	Ce	ntrifugado		<u>'</u>						
8	Se	cado								
9	Potasio									

En la tabla 37 se presenta el diseño del formato del matizado del lavado silverton, el cual tiene como finalidad que el operador verifique y de seguimiento a cada una de las operaciones y químicos a utilizar por lo que se marca con una x si es que lleva las operaciones y los químicos, posteriormente se llena las casillas del tiempo, temperatura y PH.

Tabla 38 Lavado silverton matizado

Formato de fórmula del proceso de lavado									
Confecciones Textiles de Teziutlán S.A DE C.V.									
Fecha: Marca: Ariat Máquina: Yilmak Lavado: Silverto									
O/C:	Estilo:	Kg x carga:	Pzas x carga:						
Dry process									

Bigo	otes	5:	Chevrons:		Resina sprayada:				
Res	ina	sumergida:	Lija localizada:		Lija general:		Potasio L.:		
Washex									
NO	Х	Operación	Х	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH
				Lava con					
		Neutralizado		Bases					
1				Oxálico					
2		Enjuague		Solo agua					
		Lavado		Carbonato					
3				Bases					
4		Enjuague		Solo agua					
				Sal					
		Matizado		Agi					
5				Amarillo 44					
6	Ce	entrifugado		<u>'</u>			<u>'</u>		
7	Se	cado							
8	Oz	zono							
9	Se	cado							

4.9 7D: Prevenir la recurrencia del problema

En la 7D que es prevenir acciones correctivas se pretende evitar que vuelva a ocurrir la problemática, por lo que para tener un plan del control correctivo que evite los constantes reprocesos en el departamento de lavandería se llegó a la conclusión en base a las diferentes causas raíces encontradas en la 4D, y según la valoración realizada de cada causa raíz que la inexistencia de formatos de todo el proceso que se lleva a cabo desde prelavado centrifugado secado y matizado es lo que está ocasionando los reprocesos, además de que tiene relación con las distintas causas raíces, por lo que para evitar que sigan los constantes reprocesos se diseñaron formatos para tener el seguimiento y control de las diferentes operaciones de

lavandería ya que de esta manera se tendrá observado todo el proceso, por lo que se realizó una hoja estándar ilustración 20.

Ilustración 20 Hoja estándar

	Hoja	de operaci	ón estánda	NF .		Logo	de la empresa
Paso	Simbolo	Seguridad	Calidad	Consejo	No hojas:1		Proceso: lavado de pantalón
No	Operación		C		Observaciones	Tiempo	Fluio del proceso
1000	Pe sar cargas	UNION CO.	×		Se verifica que toda carga pese igual	3 Min	
	Se carga las prendas al patín	x			Trasnporte de lavande ría	5 Min	1-15
3	Transportar la carga a la máquina	x				0.25 Min	
4	Introducir cargas a la máquina	х			No debe de ir más kg de la capacidad	5 Min	
5	Ir por quím icos	х				0.38 Min	
6	Agregar quím icos		х			0.06 Min	
7	Programar máquina		x		Debe ser la programación en base a formato	0.16 Min	
8	Desgome		x			15 Min	
9	Enjuague		x			1 Min	45.45
10	Abrasión		x		Se verifica que este bien antes de terminar	30 Min	15-17
11	Enjuague		x			1 Min	
12	Desarenado		х		Se debe realizar con responsabilidad	10 Min	OF THE RESERVE
13	Lavado		х			20 Min	
14	Enjuague		x			1 Min	The second second
15	De scarga de prendas	х				0.25 Min	The second secon
16	Transportar la carga a la máquina	х				0.25 Mi in	18-20
17	Introducir cargas a la máquina	x				5 Min	
18	Programar máquina		x			0.16 MIn	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY
19	Proceso de centrifugado		x			10 mIN	
20	De scarga de prendas		х			5 Min	
21	Transportar la carga a la máquina	х				0.05 Min	
22	Introducir cargas a la máquina	х			Se debe respetar el peso de la carga	5 Min	
23	Programar máquina	х				0.16 Min	21-25
24	Proceso de secado		x			45 Min	
25	De scarga de prendas	x				0.25 min	
26	Transportar la carga a potasio	х				4 Min	
27	Proceso de potasio		x			0.16 Min	
28	Transportar la carga a la máquina	х				4 Min	Phomoson
29	Introducir cargas a la máquina	x			Se debe respetar el peso de la carga	5 MIN	26-39
30	Ir por químicos	х				0.38 Min	
31	Agregar quím icos	х			Deben de ser las cantidades correspondiente	0.06 Min	
32	Programar máquina		х		Se programa en base al formato	0.16 Min	
33	Proceso de neutralizado		x			10 Min	
	Enjuague		x			1 Min	39-44
35	Lavado		x			10 Min	35 44
	Enjuague		×			1 Min	
	Proceso de matizado		×			15 Min	
	Enjuague		x			1 Min	
	Descarga de prendas	x				0.25 Min	
	Transportar la carga a la máquina	х		1		0,25 Min	THE STATE OF THE S
41	Introducir cargas a la máquina	x				5 Min	44-49
	Programar máquina		x			0.16 Min	
	Proceso de centrifugado		x			10 Min	
	Descarga de prendas	x				0.25 Min	
	Transportar la carga a la máquina	х				0.25 Min	The second of the second
46	Introducir cargas a la máquina	х		1	Se debe respetar el peso de la carga	5 Min	50-51
47	Programar máquina		x			0.16 Min	3.51
48	Proceso de secado		x	1		45 Min	
49	Descarga de prendas	х		1		0.25 Min	
50	Transportar la carga a revisado	x				0.18 Min	
51	Proceso de revisado		x		Termina el proceso	0.15 Min	

Fuente: Propia 2020

4.10 8D: Felicitación del equipo

La última 8D es el de agradecer al equipo por lo que en esta última 8D solo se les dio las gracias al equipo que colaboro en el transcurso de esta metodología ya que sin ellos no se podría a ver recabado los datos ni haber implementado las acciones de contención especialmente a la gerencia, almacén de químicos y a todas las demás áreas.

Capítulo V Resultados

5.1 Resultados

Para poder solucionar el problema de los constantes reprocesos producidos en el departamento de lavandería se implementó la metodología de las 8D´s con el propósito de poder encontrar las causas y disminuir los reprocesos esta se realizó en base a cada una de sus 8 disciplinas.

Empezando con la formación del equipo que es la 1D no hubo problema alguno se formó el equipo en base a sus diferentes características, posteriormente en la realización de la segunda 2D planteamiento del problema se planteó el problema y realizo los diferentes diagramas del proceso para conocer el flujo de este haciendo uso de herramientas de misma disciplina.


Pasando ya a la disciplina 3D en la que se realizaron acciones de contención, se implementaron formatos para tener un control de lo que ocurría en cada máquina y se pudo obtener datos para la realización de la 4D como se ve en la tabla 41.

Acción de contención

Antes de acciones de contención

Tabla 39 Acciones de contención

En la 4D en base a las acciones de contención se pudo encontrar los lavados que mas se estaban reprocesando grafica 10.




Gráfica 10 Lavado de reprocesados

Fuente: Propia 2020

También se pudo identificar las diferentes causas llegando a la conclusión de que la causa raíz es la inexistencia de formatos en los procesos que den seguimiento a cada operación como se ve en la gráfica 11.

Gráfica 11 Causa raíz



En las acciones de contención permanentes que es la 5D y su implementación la 6D lo que se obtuvo fue el diseño de los diferentes formatos de control de las diferentes operaciones del proceso de lavandería, incluyendo formatos de producción del prelavado, matizado, secado y de fórmulas de operaciones de los distintos lavados, esto solo se diseñaron ya que por motivos de tiempo no pudieron implementar, solo se aplicaron los de producción para el prelavado y matizado, como acciones de contención, faltando la implementación de los formatos de producción para el control de las máquinas secadoras y los de fórmulas de operaciones de los lavados, en la tabla 42 se puede observa el formato de operaciones para cada lavado, cada lavado tiene diferente formato en el llenado de operaciones por lo que sirven de guía para el operador para verificar sus características y poder establecer tiempos; también para no cometer errores y como bitácora de los distintos lavados.

Tabla 40 Formato de operaciones de los distintos lavados

		Form	ato d	de fórmula	del proces	o de lava	ndo		
		Confec	cione	es Textiles o	de Teziutlá	n S.A DE	C.V.		
Fecha: Ma			Mar	rca:	Máquina:		Lavado:		
O/C	:		Esti	lo:	Kg x carg	a:	Pzas x ca	arga	:
				Dry p	rocess				
Bigo	otes		Che	evrons :	Resina sp	rayada:			
Resi	ina	sumergida:	Lija	localizada:	Lija genei	ral:	Potasio L	:	
NO	Х	Operación	Χ	Químico	Cantidad	Tiempo	Agua (I)	C°	PH
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				Ce	entrifugado)			,
10					Secado				
11					Ozono				
12					Secado				

En la tabla 43 se observa el formato de producción de secadora que se diseñó para tener el control y seguimiento de producción de cada máquina secadora

Tabla 41 Formato de producción de secadora

	Producción del área de máquinas secadoras											
	Confecciones textiles de Teziutlán de S.A de C.V											
Fech a	Hora de entrad a	Hora de salid a	Lavad o	O/ C	No secador a	Temperatur a máx.	Temperatur a min	Formul				

Fuente: Propia 2020

Capítulo VI Conclusiones

6.1 Conclusiones

La aplicación de las 8D´s, se basa en una serie de pasos para la solución de problemas por lo que en este proyecto se hizo uso de esta metodología para resolver la problemática de constantes reprocesos de los diferentes lavados de la lavandería de CONFETEX. Se ejecutó la metodología para identificar las causas del problema y que tan relacionadas estaban unas de otras basándose en la implementación de herramientas de calidad como fueron diagrama de causa y efecto, los 5 porque, diagrama de afinidad e histogramas utilizados para poder encontrar la causa raíz del problema, las cuales resultaron muy útiles a la hora de analizar e identificar las diferentes causas tal es el caso de AMEF, que fue vital para realizar las acciones de contención implementando formatos de producción para el prelavado y matizado, los cuales fueron útiles en la recopilación de datos, logrando encontrar la causa raíz del problema que es la falta de control del proceso que resulta ser la clave para dar solución a las causas secundarias y una vez encontrada la causa se propuso el diseño e implementación de formatos.

6.2 Recomendaciones

Dar seguimiento al uso de los formatos ya que si no se lleva adecuadamente en cada operación del proceso se regresa a lo mismo.

Realizar una clasificación de los distintos lavados en base a sus características de estilo y proceso para así poder estandarizar de una mejor manera cada lavado.

Tener constante comunicación entre operadores y gerente sobre los diferentes problemas observados en el proceso y como poder solucionarlos por lo menos una vez a la semana.

Diseñar una programación de cada carga estableciendo la ruta desde que máquina se empezara sucesivamente sin cambiar de máquina disminuyendo demoras.

Capítulo VII Competencias Desarrolladas

7.1 Competencias desarrolladas

Las principales competencias desarrolladas a lo largo del desarrollo del presente proyecto fueron las siguientes:

Genéricas:

- ✓ Capacidad de análisis y síntesis.
- ✓ Solución de Problemas.
- √ Toma de decisiones

Especificas:

✓ Conocer las principales herramientas para la solución de problemas involucrados en los sistemas de manufactura

Capítulo VIII Fuentes De Información

8.1 Bibliografía

- ✓ barrio, j. f. (1997). *Las 7 nuevas herramientas para la mejora de calidad .* madrid: fundación confemetal .
- ✓ bono, e. d. (1985). *seis sombreros para pensar.* malta: little ,brown and company.
- ✓ economia, s. d. (30 de dicimebre de 2015). ¿que es estandarizacion?
 Obtenido de ¿ques es la estandarizacion ?:
 https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-la-estandarizacion
- √ (2009). Fundaccion iberoamericana para la gestión de la calidad.
- ✓ galano, a. (1992). *7 instrumentos de calidad .* madrid : diaz santos .
- ✓ LUIS, S. (2008). *LEAN MANUFACTURING PASO A PASO.* México : Norma Edicciones S .A de C.V.
- ✓ Paloma, L. L. (2016). *Herramientas para la mejora de calidad .* madrid: Fundación Femental.
- ✓ publica, s. d. (2010). herramientas de apoyo para la implementacion de la gestion por procesos en el marco de la politica nacional de modernizacion de lagestion publica. lima: secretaria de gestion ´publica.
- ✓ UNIT. (2009). *Herramineta para la mejora de calidad.* Uruguay: Instituto uruguayo de normas tecnicas.
- ✓ verdo, p. j. (2006). *manual de control estadistico de calidad :teoria y aplicaciones .* castellon: universitat jaumes.